



						Date de création : 15/06/2016				
Page : N°..... / 03 / 2022.....						Dernier mise à jour: 06/01/2021				
						Date: 30/09/2025				
Réunion						Heure début : 7h30				
Formation						Heure fin : 08h3				
Communication						Durée : 30min				
REX										
Localité: Ambanja						Participation		Compréhension		
Nom et prénoms	Fonctions	Distributeur	Date	Heure		Signature	1	0	1	0
				Début:	Fin:					
MANU Claud	Responsable Exploitation		30/09/2025	07h30	08h		x		x	
RANDRIAMBOLOLONIRINA Gershons	Chauffeur	JOVENA	30/09/2025	07h30	08h		x		x	
JAO ELIOT	Chauffeur	TOTAL	30/09/2025	07h30	08h		x		x	
BE DIDIER JONAH	Chauffeur	JOVENA	30/09/2025	07h30	08h		x		x	
JULAUX	Chauffeur	JOVENA	30/09/2025	07h30	08h		x		x	

Responsable partage:.....

Signature

Responsable:.....

Signature:.....


ALERTE HSSE N° 10/09/2025

Mois et année: Septembre 2023

DATE DE L'EVENEMENT: 30/09/2023

LOCALITE: PORT-BERGE

TYPE: Accident ☒ Presque accident ☐ Violation de règle de conduite ☒ Violation de procédure ☒
 ACTIVITE: Transport ☒ Maintenance ☐



DESCRIPTION DE L'ACCIDENT OU L'EVENEMENT

Ny asabotsy faha 30 septembre 2023 teo @ny telo tolakandro dia nitrangan'ny loza-mpifamoivozana ny fiara 7501 TBJ/0706 TBP izay nohentiny mpamily FOTSY ADOLPHIN CC havy nanao "déchargement" tany antsohihy hoany à Majunga. Tamin'ny toerana iray antsoina hoe andrafia PK:174 dia nisy doro tanety ka lasa maizina ny lalana. Nijanona aloha ny mpamily ny zaha toe-javatra nitranga, rehefa havy teo nandray fanapankevitra fa iroso ao anatin'ny setrok'afo anohy ny diany. rehefa nandeha ilay mpamily tao anivon'ny setrokafo dia ny fandona t@ny camion anakiroa izay mifanohitry @ny diany.

CONSEQUENCE:

Olona roa naratra ny iray dia tapaka ny tongony.

Materiels

CC: Pare-brise; globe coté droite et à gauche; pare-chocs devant; radiateur; porte coter droite; carrosserie plafonnier coté droite; calandre; marche à pied coté droite; rétroviseur coté droite; vitre portière coté droite; Pare à boue avant droite tracteur; Rétroviseur frontale; essuie-glace.

Materiels camion tiers N1: Calandre; pare-chocs devant; porte coté gauche et droite; globe coté gauche et droite; pare-brise; vitre portière gauche et droite.

Materiels

camion tiers N'2: Calandre; pare-brise; essuie-glace; rétroviseur coté gauche et droite; marche à pied coté gauche et droite; pare-chocs devant; vitre portière coté gauche et droite.

CAUSE IMEDIATE:

Ny fandraisany mpamily ny fanapakevitra iroso ao anatin'ny lalana mbola feno setrokafo.

CAUSE FONDAMENTAL:

Tsy fanajana ny lalana mikasika ny fisian'ny doro tanety eny andalana ao anatin'ny "plan d'urgence".

RECOMANDATION:

Fampitsiahivana ny mpamily rehetra fa mila mampandre ny tompo'ndraikitra rehefa tratran'ny doro tanety eny andalana.

PLAN D'ACTION:

Mandritry ny fanaovana ny "plan de trajet", mila hampitsiahivana ny mpamily rehetra fa mila mijanona rehefa misy doro tanety eny andalana. Fampitsiahivana ny mpamily rehetra ny toro lalana rehefa misy doro tanety ao amin'ny "Plan d'urgence". Izany hoe mijanona lavitra, miantso ny numero d'urgence, miandry ny toromarika avy amin'ny tompo'ndraikitra, mampafantatra rehefa azo aleha ny lalana; tsy mahazo mandeha raha tsy mahazo alalana havy amin'ny tompo'ndraikitra.
 Famohana "Note de service" ny tsy maintsy atao ny mpamily rehefa misy doro tanety eny andalana.