

N° 0031021 NSB/26

VOROMAILALA FITATERANA
NOSY BE

FICHE DE SUIVI DE COMMANDE PIECES ANNEE 2026

A réparer.


Date	Num camion	Designations	Motif	Reference	Nombre	Historique des pièces commandées					
						Date	Kilométrique			Observation	
							Initial	Final	Distance		
12/06/2024	9492 TAV	SELECTEUR DE VITESSE	DEFFECTUEUSE	ATEGO	1					AUCUN REMPLACEMENT	

A réparer.

CHAUFFEUR




RESPONSABLE



E. S. A.

MECANICIEN



crepin
Molozab