

010607/1406/2026

Tracteur: 2465UD MERCEDES AXOR 1840
Remorque: 0803TBJ YONG QIANG
CHAUFFEUR: Maurichidi

N°	Date de déclaration	Date de remonté de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Motif	NBR	Historique des pièces commandées					Demandeur
								Date	Kilométrique			Observation	
									Initial	Final	Distance		
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurichidi	ressort remorque 1er essieu	Hors service complètement(fracturer: non réparable)	1jeu			21 921	21 921	Demande N° 1	Jacqui, IABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465 UD	Maurichidi	Circilips bague synchro boîte de vitesse	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	1			21 922	21 921	Demande N° 1	Jacqui, IABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurichidi	Pignon intermediaire avec roulement, calle	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	5			21 923	21 921	Demande N° 1	Jacqui, IABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurichidi	Arbre de sortie gamme(réf: 9462604 051E)	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	1			21 924	21 921	Demande N° 1	Jacqui, IABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurichidi	Synchro Rapide(réf: 93026403)	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	1			21 925	21 921	Demande N° 1	Jacqui, IABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurichidi	Patin selecteur boîte de vitesse	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	2			21 926	21 921	Demande N° 1	Jacqui, IABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurichidi	Balladeur(réf: 9452626923)	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	1			21 927	21 921	Demande N° 1	Jacqui, IABIN
1	7-juil.-26	7-juil.-26	2465UD	Maurichidi	Bageu	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	1			21 928	21 921	Demande N° 1	Jacqui, IABIN

Visa Chauffeur

Visa

Visa

Visa Responsable

mecanicien

Ramp pour

IABIN

Demande N° 1

Jacqui, IABIN