

Tracteur: 2465UD MERCEDES AXOR 1840
Remorque: 9803TBJ YONG QIANG
CHAUFFEUR: Maurechidi

010/01/1426/2026

N°	Date de déclaration	Date de remonte de commande	Cantons	Chauffeur	Designations	Mati	NBH	Date	Historique des pièces commandées				Demandeur ou
									Initial	Final	Distance	Observation	
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurechidi	ressort remorque 1er essieu	Nos service complètement (fracturé, non réparable)	1jeu			21 921	21 921	Demande N° 1	Jacquel, LABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465 UD	Maurechidi	Circulps bague synchro boîte de vitesse	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	1			21 922	21 921	Demande N° 1	Jacquel, LABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurechidi	Pignon intermédiaire avec roulement, cône	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	5			21 923	21 921	Demande N° 1	Jacquel, LABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurechidi	Axle de sortie gommé (6: 9452804051E)	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	1			21 924	21 921	Demande N° 1	Jacquel, LABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurechidi	Synchro Rapide (6: 95028403)	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	1			21 925	21 921	Demande N° 1	Jacquel, LABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurechidi	Piston collecteur boîte de vitesse	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	2			21 926	21 921	Demande N° 1	Jacquel, LABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurechidi	Boîte de vitesse (645280972)	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	1			21 927	21 921	Demande N° 1	Jacquel, LABIN
1	07/07/2026	07/07/2026	2465UD	Maurechidi	Boîte de vitesse	Boîte de vitesse hors service accouplement rapide	1			21 928	21 921	Demande N° 1	Jacquel, LABIN

08/14/2026

Vice Chef de file

Vice

Vice

Vice Responsable