

FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

Camion: 9560 TBM Dci 370
CHAUFFEUR: BACRY

N°	Date de déclaration	Date de remonté de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Motif	NBR	Historique des pièces commandées					Ordonnateur ou Demandeur
								Date	Kilométrique			Observation	
									Initial	Final	Distance		
2	24-juil.-26	24-juil.-26	9560 TBM	Bacry	Ballon arrière côté gauche et droite	Hors service	2			587470	éclaté et l'un est endommagé par ressort	ELINOT, Gulot	

Visa Chauffeur


BACRY

Visa Responsable parc

Visa Mécanicien


Gulot

Visa Responsable


ELINOT