

Andraikitra ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre-vérification)

Fandehana'ny déchargement

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hiasy azy ny produit iray/ famplihenana ny fiangarona'ny produits) dia tsy maintsy fenoana mandritra ny transfert ity tableau ambany ity milanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion			CuvesITE (retail B2B)							Conformité				Signature chauffeur	
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM
	(a)						(b)	c = (b) - (a)							
1	4000	SP	02	SP	-0,2	20000	13.641		vide	vide	0	24/08	08h37'	08h49'	
2	2000	SP	02	SP	+0,2	20000	15.682	13.677	vide	vide	0	24/08	08h52'	08h59'	
3	4000	SP	02	SP	+1,3	20000	13.677	9.718	vide	vide	0	24/08	08h04'	09h17'	
4	3000	Q0	03	Q0	+0,1	30000	20.727	17.741	jeune	jeune	0	24/08	09h22'	09h30'	
5	4000	Q0	03	Q0	+0,1	30000	20.727	17.741	jeune	jeune	0	24/08	09h34'	09h45'	
6	4000	Q0	03	Q0	+0,1	30000	17.741	13.768	jeune	jeune	0	24/08	09h42'	09h53'	
7	2000	Q0	03	Q0	+0,4	20000	13.768	11.780	jeune	jeune	0	24/08	09h42'	09h53'	

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny borde reau de livraison

Station-service Antangc 1a

Nom et signature du chauffeur

Nom et signature du B2B

Tel : 832 26 489 80

NIF : 4085443504

RC : 2021, B 16607