

Fandehan'ny déchargement

fenoina mandritra ny transfer ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion			CuveSITE (retail B2B)									Conformité				Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	
1	3000	lco	lco	lco	0,1	40.000	23894	200896	-	laur	0	31.07.15	15h54	16h03		
3	2000	sp	sp	sp	2,1	30.000	14917	149112	-	West	0	31.07.16	16h03	16h07		
4	2000	sp	sp	sp	0,9	30.000	14917	129117	-	West	0	31.07.16	16h07	16h12		
5	8000	sp	sp	sp	0,5	30.000	12917	49117	-	West	0	31.07.16	16h12			

NB : lity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny sita sy any amin'ny tsy fahavaloan'ny fivavison

Anarana sy sonian'ny mpamily

Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

Andrew

Fandehan'ny déchargement

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit ray! fambinhana ny fiangarcan ny produits) dia tsy manisy fenoana mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotra ny déchargement

[illegible]

NB It taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovon'ny bordereau de livraison

Araraya sy sorian'ny mpamily

Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

Author

Drinking