



Date de création : 15/06/2016

Page : N° ... / ... / 2026

Dernier mise à jour: 06/01/2021

Date: 22/08/2026

Réunion

Heure début : 07h00

Formation

Heure fin : 07h35

Communication

Durée : 35 mn

TBT Ireo dingana tsy maintsy atao raha misy fahaverezany solika eny ampandehanana

(citerne vaky ;fiara mivadiika.....)

Localité: Sambava

Participation Compréhension

Nom et prénoms	Fonctions	Distributeur	Date	Heure		Signature	1		0	
				Début:	Fin:					
ABOUDOU RAHACHIDY	Chauffeur	TOTAL	22-08-26				X		X	
MISIZARA Julien	Chauffeur	TOTAL	22-08-26				X		X	
MOUSSINE BIN MOUSSA	Chauffeur	JOVENA	22-08-26				X		X	
JERY JEAN JACQUINO	Chauffeur	LPSA	22-08-26				X		X	
SOLOFO SERGIO	Chauffeur	GALANA	22-08-26				X		X	
RAFALIMANANA LUDOVIC	Chauffeur	GALANA	22-08-26				X		X	
SYVAJIN	Chauffeur	GALANA	22-08-26				X		X	
JOSOA ROMUALD	Chauffeur	GALANA	22-08-26				X		X	
SANGOAY ARSON	Chauffeur	GALANA	22-08-26				X		X	
ANDRIANJAKA CHRYSELENE	Chauffeur	GALANA	22-08-26				X		X	
France JIMMY	Chauffeur	GALANA	22-08-26				X		X	
TOTOFENO ELIE SAINTHO	Chauffeur	GALANA	22-08-26							
ABDOU BACRY	Chauffeur	VIVO	22-08-26				X		X	
NDRIANAMBININA JAVACYNTE	Chauffeur	JOVENA	22-08-26				X		X	
CHRISTIAN	Chauffeur	LPSA	22-08-26				X		X	
JOEL ALEXIS	Chauffeur	JOVENA	22-08-26				X		X	
EMILSON	Chauffeur	JOVENA	22-08-26				X		X	
ABDOUL MALECK	Chauffeur	VIVO	22-08-26				X		X	
ELINOT ALIDOR	RES-EXP		22-08-26				X		X	
JOSEPHAN	OBC		22-08-26				X		X	

Fantaro ireo dingana atao raha misy fahaverezana produit eny am-mpandehanana (citerne vaky; fiara mivadiika, sns):

- Raha azo atao, ajanony amin'ny toerana azo antoka ny fiara, esory ny batterie.
- Apetraho ny panneaux eo aloha sy eo aorianan'ny fiara.
- Raha afaka tapenana dia tapenana ny fuite (tapaka hazo conique na fisaka arakary ny fahavakisana).
- Ataovy vonona ny extincteurs.
- Antsoy ny polisy na zandary mba hisorohana ny olona tsy hiditra ao amin'ny toerana misy ny solika very (périmètre de sécurité).
- Raha mbola misy ny fuite dia tatazana amin'ny seau na izay fitaovana hafa misy.
- Ampiasaina ny spill kit, fasika na vovo-tany mba hitroka ny solika very.
- Raha afaka avily dia avily amin'ny toerana tsy mampidi doza ny fikorianan'ny solika. Tandremo, tsy mahazo mampiasa fitaovana vy na mety hisy tselatra afo.
- Sorohina ary fadiana ny mandefa ny solika any amin'ny toerana saro pady: renirano, lakan-drano, tatatra.
- Antsoina ny mpamonjy voina raha ilaina mba hisorohana ny ahatongavan'ny afo.
- Antsoina ny tompon'andraikitry ny orinasa sy (vivo energy).
- Ambenana sy arovana ny toerana mandra-mpahatongan'ny vonjy taitra.

Responsable: ELINOT ALIDOR

Signature: