

N° 352/12/455/25  
du 27/12/25

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

F N°  
MORQUE 44B7 DJ CHAUFFEUR: EDMOND

ARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	Index actuel	Prof	dist Parcours	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmargement chauffeur	OBSERVATIONS
IRMULA	YYV30672	385	3ESS G			29566	3,2,3	29 566		0,0			lisse
IRMULA	YYV30673	385	3ESS D			29566	3,2,4	29 566		0,0			Eclaté
IRMULA	YYV27985	385	2ESS G			29566	3,2,5	29 566		0,0			Tolle
IRMULA	YYV26867	385	2ESS D			29566	3,2,3	29 566		0,0			Tolle

Report d'exploitation

Arque de pneu	Dimension	Objectif	Kilométrique		Ecart	%	Objectif réalisation	Coût au kilomètre Ar/km		RECEPTION		Observation
			réalisation	réalisation				Bonus	Malus	Réf	Provenance	
IRMULA	YYV30672	40 000	29 566	29 566	-10 434	74%	20,00	0	0			
IRMULA	YYV30673	40 000	29 566	29 566	-10 434	74%	20,00	0	0			
IRMULA	YYV27985	40 000	29 566	29 566	-10 434	74%	20,00	0	0			
IRMULA	YYV26867	40 000	29 566	29 566	-10 434	74%	20,00	0	0			

ite de commande: 23/12/25  
ite de traitement :

ite de réception:  
ombres pneus reçus:

Visa chauffeur

*Edmond*

Visa Responsable Maintenance

*STMT*  
*TOKY*

Visa Responsable

*Romeo*

*pris au Dayas - Ng*

*le 26-11-25*

*CLASSIN*  
*28/12/25*