

JEN MAJUNGA

FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

acteur: 7871 ME SITRAK

Imorque:


HAUFFEUR: MICHAEL

N°	Date de déclaration	Date de remonté de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Motif	NBR	Historique des pièces commandées						Ordonnateur ou Demandeur
								Date	Kilométrique				Observation	
									Initial	Final	Distance			
3	28-Janv.-26	28-Janv.-26	7871ME	MICHAEL	Rotule barre de direction pas gauche et droite	Usé	2			133831	133831	Demande N°1	Antonio, Roméo	

Visa Chauffeur


S. MICHAEL


Visa Responsable Parc


Responsable Parc
28-01-26

Visa Mécanicien


Mécanicien

Visa Responsable


Responsable
28-01-26

N° 631/0156/26
du 28/01/26


Responsable
28-01-26

28-01-26
28-01-26

Tracteur: 9179TBL RENAULT PREMIUM 460DXI
 Remorque: 1236TAP
 CHAUFFEUR: HYACINTHE

FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

N° 0320/02/056/26
 du 29/01/26

N°	Date de déclaration	Date de remontré de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Motif	NBR	Historique des pièces commandées					Ordonnateur ou Demandeur
								Date	Kilométrique		Distance	Observation	
									Initial	Final			
5	28-janv.-26	28-janv.-26	9179TBL	Hyacinthe	Plaquette de frein avant	USE	1	18/12/2023	699941	764983	65042	Demande N°3	Antonio, Roméo
6	28-janv.-26	28-janv.-26	9179TBL	Hyacinthe	Batteries Midac 230AH	Dégage déjà une odeur désagréable	2	05/02/2024	703461	764983	61522	Demande N°3	Zily, Roméo
											0		

Visa Chauffeur

CH

Visa Responsable parc

Visa Mécanicien

Visa Responsable

HYACINTHE

pos Acco
 29-01-26

[Signature]
 Zaly

Quintus
 29/01/26

[Signature]
 Roméo