



Madauto	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/13 DG/08/25
Date controle :	30/08/2025

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	GALANA	Marque :	RENAULT PREMIUM 320 DCI 6X2	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	VF622CVA000105177	NA
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	1656 TBH	NA
Tél :	342048349	km :		NA
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - <u>Remorque</u>		
Examen documentaire	NA	
Test freinage	NA	
Contrôle code de la route	NA	

DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	30/08/2026	APTE	
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	10		

REMARQUES :

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
	 9/9/25	

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo