


Madauto	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/06 DG REV/08/25
Date controle :	30/08/2025

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	GALANA	Marque :	MERCEDES ATEGO 823 4X2	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	WDB9505311K830580	NA
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	8866 TAV	NA
Tél :	342048349	km :		NA
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - Camion		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - Remorque		
Examen documentaire	NA	
Test freinage	NA	
Contrôle code de la route	NA	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	30/08/2026	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	10	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
 CONTRÔLE TECHNIQUE
 Rue Docteur Raseta Andraharo
 101 Antananarivo