

Tracteur: 7506 TBJ
Remorque: 7453 TAV
CHAUFFEUR: BALSAMA

FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

N°	Date de déclaration	Date de remonté de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Motif	NBR	Historique des pièces commandées					Ordonnateur ou Demandeur
								Date	Kilométrique				
									Initial	Final	Distance	Observation	
1	13-févr.-26	13-févr.-26	7506 TBJ	BALSAMA	Tuyau compresseur	Troué	1		766276	766276	Demande N°1	Antonio, Sandro,	
2	13-févr.-26	13-févr.-26	7506 TBJ	BALSAMA	Silent bloc ressort tracteur gauche-droite	usé	2		766276	766276	Demande N°1	Antonio, Sandro,	
3	13-févr.-26	13-févr.-26	7506 TBJ	BALSAMA	Pignon de frein tracteur arrière	usé	1		766276	766276	Demande N°1	Antonio, Sandro,	
4	13-févr.-26	13-févr.-26	7506 TBJ	BALSAMA	Filtre dessiccateur		1	16/06/2025	741736	766276	24540	Demande N°3	Antonio, Sandro,
5	13-févr.-26	13-févr.-26	7506 TBJ	BALSAMA	Amortisseur arrière gauche-droite tracteur	endommagé	2		766276	766276	766276	Demande N°1	Antonio, Sandro,

Visa Chauffeur

Visa Responsable parc

Visa Maintenance

Visa Chauffeur

Visa Responsable parc

Visa Mécanicien

Visa Responsable

[Signature]
BALSAMA

[Signature]
BALSAMA

[Signature]
BALSAMA

[Signature]
BALSAMA

[Signature]
BALSAMA

pour Acco-
16-02-26

Quarantio
16/02/26

N° 011/021 HSG/26