

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

N° 0151021454126
du 18/02/2026

REMORQUE: 9602 TBH CHAUFFEUR : DANO

MARQUES	N° DE SÉRIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index du montage	Index actuel	Prof	dist Parcoursue	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmargement chauffeur	OBSERVATIONS
LONG MARCH	C240666014764	11.22.5	1er essieu ext G	22/11/2024	967 960	6986	3.3.2	-960 974	1 010 000	-1,1			LISSE
LONG MARCH	A240607014702	11.22.5	2e essieu ext D	22/11/2024	967 960	6986	3.3.2	-960 974	1 010 000	-1,1			LISSE
LONG MARCH	A240607014708	11.22.5	1e essieu int G	22/11/2024	967 960	6986	3.3.2	-960 974	1 010 000	-1,1			LISSE
LONG MARCH	A240607014734	11.22.5	2e essieu int D	22/11/2024	967 960	6986	3.3.2	-960 974	1 010 000	-1,1			TOILE

* 6986 kmh tracteur actuelle 1885 TCD
* 967960 Km/h ancien 2463 UD

rapport d'exploitation

marque de pneu	dimension	Objectif	Kilométrique	réalisation	Ecart	%	Objectif	réalisation	Coût au kilomètre	Air/km	Reception	Observation
LONG MARCH	C 40666014764	40 000	-960 974	-1 000 974	-2402%	20,00	-1,1		1 052 041			
LONG MARCH	A240607014702	40 000	-960 974	-1 000 974	-2402%	20,00	-1,1		1 052 041			
LONG MARCH	A240607014708	40 000	-960 974	-1 000 974	-2402%	20,00	-1,1		1 052 041			
LONG MARCH	A240607014734	40 000	-960 974	-1 000 974	-2402%	20,00	-1,1		1 052 041			

Date de commande: 14/02/2026
Date de mtl :

Date de troitement :

Visa chauffeur

En cours de route

Visa Responsable Maintenance

[Signature]

18/02/26

Pour accord

[Signature]

Visa Responsable

[Signature]