

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

REF N°

CAMION : 3712MF CHAUFFEUR : CHRISTIAN

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	Index actuel	Prof	dist Parcourue	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmargement chauffeur	OBSERVATIONS
ADVANCE	3A42219046	315	Ext G		0	34131	3,3,2	34 131	1 010 000	29,6			Lisse
ADVANCE	3A42208538	315	Ext D		0	34131	3,3,2	34 131	1 010 000	29,6			Lisse
ADVANCE	3A42219025	315	Int G		0	34131	3,3,2	34 131	1 010 000	29,6			Lisse
ADVANCE	3A42219018	315	Int D		0	34131	3,3,2	34 131	1 010 000	29,6			Lisse

Rapport d'exploitation

		Kilométrique			Coût au kilomètre Ar/km			RECEPTION			
Marque de pneu	Dimension	Objectif	réalisation	Ecart	%	Objectif réalisation	Bonus	Malus	Réf	Provenance	Observation
ADVANCE	3A42219046	40 000	34 131	-5 869	85%	20,00		-173 675			
ADVANCE	3A42208538	40 000	34 131	-5 869	85%	20,00		-173 675			
ADVANCE	3A42219025	40 000	34 131	-5 869	85%	20,00		-173 675			
ADVANCE	3A42219018	40 000	34 131	-5 869	85%	20,00		-173 675			

Date de commande: 23/02/2026

date de mail :

Date de traitement :

Visa chauffeur

*Christian*

Visa Responsable Maintenance

*Sandro*

Visa Responsable

*[Signature]*

Tracteur: 3712 MF  
 Remorque:  
 CHAUFFEUR: CHRISTIAN

N°	Date de déclaration	Date de remonté de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Motif	NBR	Date	Historique des pièces commandées				Ordonnateur ou Demandeur
									Kilométrique				
									Initial	Final	Distance	Observation	
1	23-févr.-26	23-févr.-26	3712 MF	CHRISTIAN	Ferodo arrière usé 2 jeux <i>avant</i>	Usé	1		0	34131	34 131	Demande N°1	Antonio, Sandro,
2	23-févr.-26	23-févr.-26	3712 MF	CHRISTIAN	Batterie usé	Usé	1		0	34131	34 131	Demande N°1	Antonio, Sandro,

Visa Chauffeur

*Christian*

Visa Responsable parc

*Sandro*  
*Sandro*

Visa Mécanicien

*Antonio*

Visa Responsable