

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

REF N°

CAMION : 7871 ME CHAUFFEUR : MICHAEL

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	Index actuel	Prof	dist Parcours	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmargement chauffeur	OBSERVATIONS
LONGMARCH	C240718006480	315	1 ESSIEU Ext G	25/11/2024	88396	136890	2,1,2	48 494	1 010 000	20,8			Lisse
LONGMARCH	C240715015436	315	1 ESSIEU Ext D	25/11/2024	88396	136890	2,2,2	48 494	1 010 000	20,8			Lisse
LONGMARCH	A240720012118	315	1 ESSIEU Int G	25/11/2024	88396	136890	1,1,2	48 494	1 010 000	20,8			Lisse
LONGMARCH	B240720012440	315	1 ESSIEU Int D	25/11/2024	88396	136890	2,2,2	48 494	1 010 000	20,8			Lisse

Rapport d'exploitation

Kilométrique	Coût au kilomètre Air/km		RECEPTION		Observation
	réalisation	Ecart	Objectif réalisation	Provenance	
Objectif	40 000	8 494	20,00	Ref	
réalisation	48 494	8 494	20,8	Malus	
%	121%	121%	20,00	Bonus	
réalisation	48 494	8 494	20,8	Malus	
%	121%	121%	20,00	Bonus	
réalisation	48 494	8 494	20,8	Malus	
%	121%	121%	20,00	Bonus	
réalisation	48 494	8 494	20,8	Malus	
%	121%	121%	20,00	Bonus	

Date de commande: 27/02/2026

date de mail :

Date de traitement :

Visa chauffeur

 MICHAEL

Visa Responsable Maintenance

 Sandro

Visa Responsable

