

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

REF N° REMORQUE 0803TBJ CHAUFFEUR: MAURICHIDI

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	index actuel	Prof	dist Parcourue	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmargement chauffeur	OBSERVATIONS
LONGMARCH	B240227010417	11.22.5	2ESS G EXT	21/08/2024	964 039	989069	2:2:1	25 030	933 750	0,9			lisse
LONGMARCH	B240225010049	11.22.5	2ESS G int	21/08/2024	964 039	989069	2:0:1	25 030	933 750	0,9			toile
LONGMARCH	C240218018013	11.22.5	2ESS D EXT	21/08/2024	964 039	989069	2:2:2	25 030	933 750	0,9			lisse
LONGMARCH	C240224010468	11.22.5	2ESS D int	21/08/2024	964 039	989069	1:2:2	25 030	933 750	0,9			lisse

Rapport d'exploitation

Kilométrique	Kilométrique		Coût au kilomètre Ar/km		RECEPTION			Observation
	Objectif	réalisation	réalisation	%	réalisation	Bonus	Malus	
LONGMARCH	40 000	25 030	-14 970	63%	0,9		-14 133	
LONGMARCH	40 000	25 030	-14 970	63%	0,9		-14 133	
LONGMARCH	40 000	25 030	-14 970	63%	0,9		-14 133	
LONGMARCH	40 000	25 030	-14 970	63%	0,9		-14 133	

Date de commande: 02/03/26

Date de traitement :

Date de réception:
Nombres pneus reçus:

Visa chauffeur

Visa Responsable Parc

Visa Responsable

[Signature]
Roméo

[Signature]
Samba

MAURICHIDI