

N° 0051031MAG126
du 06/02/26

Tracteur: 5836 TBF
CHAUFFEUR: PRISCILLIN

N°	Date de déclaration	Date de remonte de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Motif	NBR	Historique des pièces commandées				Observation	Odonatleur ou Demandeur	
								Date	Kilométrique		Distance			
									Initial	Final				
1	4-mars-26	4-mars-26	5836 TBF	PRISCILLIN	Pompe hp	Endommagé	1		0	411950	411 950		Demande N°1	Antonio, Sandro,
2	4-mars-26	4-mars-26	5836 TBF	PRISCILLIN	Tuyau flexible de dépotage	Non étanche	1			411950	411 950		Demande N°1	Antonio, Sandro,
3	4-mars-26	4-mars-26	5836 TBF	PRISCILLIN	Triangle de signalisation	Absence	2			411950	411 950		Demande N°1	Antonio, Sandro,
4	4-mars-26	4-mars-26	5837 TBF	PRISCILLIN	Arret d'urgence	Absence	1			411950	411 950		Demande N°1	Antonio, Sandro,
5	4-mars-26	4-mars-26	5836 TBF	PRISCILLIN	Ceinture sécurité chauffeur et passager	Non étanche	2		0	411950	411 950		Demande N°1	Antonio, Sandro,

Visa Chauffeur

B. Tu

Visa Responsable parc

S. Tu
Sandro
TRC

Visa Mécanicien

Antonio
pour Accessoir
9-20-26

Visa Responsable

Antonio
02103/26 à 17h 18.