



BON DE SORTIE LIVRAISON

N° : 70028002100/DGP

HE 12^H07
HS 13^H20

Dépot chargeur : **DGP** Date et heure sortie : **10/03/2026 13:08**
 Date du chargement : **10/03/2026**
 Distributeur : **TotalEnergies Marketing Madaga** N° Bon : **3103/0/694/3103/0/694/3103/0/694/**
 Immatr. véhicule : **VOROMAILALA 7174TBK** Transporteur : **Transporteur Total**
 Cerifil Baremage : **042-SML/DT24C du 31/10/2027** Type de véhicule : **VRAC**
 Nom Chauffeur : **JAOVANONA Abdou Rahachidy**
 Numéro scelles : **2201422/2201423/2201424/2201425/2201426/2201427/2201477/2201478/2201479/**

Num Upt	Produit	Creux (mm)	N° TUCETS	Vol.Amb (L)	SAC en service		Temp Chgt	Coeff Conv	Volume à 15 ° C (En litres)
					N°	D 15°C			
2	GO	265		2 000	KU1	833.50	21,90	,98892	1911.84
3	SP95	240		3 000	KU2	740.00	21,70	,98436	2953.08
6	SP95	237		3 000	KU2	740.00	21,70	,98436	2953.08

CUMULS PAR PRODUIT

PRODUIT	Volume ambiant (Litres)	Volume à 15°C (Litres)	Poids (Kg)	Régime Douanier
SP95	6 000	5006	4 370	PS
GO	2 000	1978	1 649	PS

Chargeur au dépot	Contrôle dépot	Transporteur	Transitaire	Douanes
<i>[Signature]</i> Nom: <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Nom: <i>[Signature]</i> 10/03/2026	<i>[Signature]</i> Nom: <i>[Signature]</i> 10/03/2026	Nom:	Nom:

LOTS :

Couleur et densité des Produits Conformés

SCELLES BIEN POSES BIEN SERRES ET EN ENTIER

PRODUITS LIVRES EXEMPTS D'EAU ET D'IMPURETES

00879051