**AGENCE MAJUNGA**

## FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

**Tracteur: 0704 TBP Mercedes Actros**
**Remorque: 3387 T BB**
**CHAUFFEUR: Jean Claude**

| N° | Date de déclaration | Date de remonté de commande | Camions | Chauffeurs | Designations | Motif | NBR | Historique des pièces commandées | | | | | Ordonnateur ou Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Date | Kilométrique | | | | |
| | | | | | | | | | Initial | Final | Distance | Observation | |
| 1 | 13-mars-26 | 13-mars-26 | 0704 TBB | Jean Claude | Globe AV G | Fissuré | 1 | | | 298957 | 298957 | Demande N°1 | Zile,Sandro, |
| 2 | 13-mars-26 | 13-mars-26 | 0704 TBB | Jean Claude | Socle arrière G/D tracteur | Troué et Fissuré | 2 | | | 298957 | 298957 | Demande N°1 | Zile,Sandro, |
| 3 | 13-mars-26 | 13-mars-26 | 0704 TBB | Jean Claude | Ballaye essue glace | Usé | 2 | | | 298957 | 298957 | Demande N°1 | Zile,Sandro, |

| Visa Chauffeur | Visa Responsable parc | Visa Electricien | Visa Responsable |
|---|---|---|---|
| | Sandro | En Mission Pour dépannage. | Roméo |