

FICHE DE MAINTENANCE VÉHICULE

Ref : _____

SOURCE D'INTERVENTION	DEMANDEUR	CAMION CITERNE	
Autres <input type="checkbox"/>	Responsable Maintenance <input checked="" type="checkbox"/>	CHAUFFEUR	Edmond
Constatation <input checked="" type="checkbox"/>	Chauffeur <input checked="" type="checkbox"/>	TRACTEUR	3409 TCC
Contrôle hebdomadaire <input type="checkbox"/>	Equipe d'intervention <input type="checkbox"/>	REMORQUE	4487 DJ
Contrôle journalière <input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>	KILOMETRIQUE	38712
Contrôle trimestrielle <input type="checkbox"/>			
Lettre de réserve <input type="checkbox"/>			
Note de protet <input type="checkbox"/>			
Pannes <input type="checkbox"/>			

Constat suivant la source	Pneu avant tracteur G/D lisse Pneu remorque 2 essieu G/D lisse
Diagnostic du Mécanicien/Electricien	
TRAVAUX DEMANDÉS	Remplacement des pneus

MESURE DE SÉCURITE DU DÉBUT ET DURANT LE TRAVAUX

Mesures de sécurité		Type d'autorisation	Visa Responsable HSE
Calage cabine <input checked="" type="checkbox"/>	Lunettes de protection <input type="checkbox"/>	Eclairage <input type="checkbox"/>	R. Sisto Audiat
Casque <input checked="" type="checkbox"/>	Panneau de signalisation <input checked="" type="checkbox"/>	Permis de feu <input type="checkbox"/>	
Consignation <input type="checkbox"/>	Périmètre de sécurité <input type="checkbox"/>	Permis de travail à chaud <input type="checkbox"/>	
Déconsignation <input type="checkbox"/>	Protection auditive <input type="checkbox"/>		
Extincteur <input type="checkbox"/>			
Gants <input checked="" type="checkbox"/>			

INTERVENTION SUR TRACTEUR

BOITE DE VITESSE ET TRANSMISSION	CITERNES ET ACCESSOIRES	DISPOSITIFS D'ATTELAGE	EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES	GRAISSAGE GENERAL
Autres <input type="checkbox"/>	Autres équipements <input type="checkbox"/>	Cable, crochet <input type="checkbox"/>	Alternateur <input type="checkbox"/>	Accessoire volucompteur <input type="checkbox"/>
Boite de vitesse <input type="checkbox"/>	Clapets <input type="checkbox"/>	Mécanismes <input type="checkbox"/>	Autres équipements <input type="checkbox"/>	Axes pivot <input type="checkbox"/>
Disque embrayage <input type="checkbox"/>	Dôme <input type="checkbox"/>	Sellette d'attelage <input type="checkbox"/>	Batterie <input type="checkbox"/>	Axes tirant <input type="checkbox"/>
Plateau d'embrayage <input type="checkbox"/>	Echelle <input type="checkbox"/>		Eclairage <input type="checkbox"/>	Coffre à outils <input type="checkbox"/>
Transmission <input type="checkbox"/>	Passerelle <input type="checkbox"/>		Signalisation <input type="checkbox"/>	Croisillon <input type="checkbox"/>
	Rambarde <input type="checkbox"/>			Echelle <input type="checkbox"/>
	Soupape <input type="checkbox"/>			Moyeu avant <input type="checkbox"/>
	Vannes <input type="checkbox"/>			Passerelle <input type="checkbox"/>
				Transmission <input type="checkbox"/>

MOTEUR	PNEUMATIQUES(ROUES)	SUSPENSION	SYSTÈME DE DIRECTION	SYSTÈME DE FREINAGE
Circuit alimentation <input type="checkbox"/>	E1 <input checked="" type="checkbox"/>	Amortisseur <input type="checkbox"/>	Accélérateur <input type="checkbox"/>	Cylindre de roues <input type="checkbox"/>
Compresseur <input type="checkbox"/>	E2 <input type="checkbox"/>	Axes <input type="checkbox"/>	Accouplement <input type="checkbox"/>	Disque / Tambours / Plaquette <input type="checkbox"/>
Demarreur <input type="checkbox"/>	E3 <input type="checkbox"/>	Ballon <input type="checkbox"/>	Axe fusée <input type="checkbox"/>	Garnitures (mesurage) <input type="checkbox"/>
Distribution <input type="checkbox"/>	E4 <input checked="" type="checkbox"/>	Ressort <input type="checkbox"/>	Volant (jeu) <input type="checkbox"/>	Moyeu <input type="checkbox"/>
Pompe injection <input type="checkbox"/>	E5 <input type="checkbox"/>			Réservoir d'air <input type="checkbox"/>
Silent bloc <input type="checkbox"/>				Servofrein <input type="checkbox"/>
				Soupapes de distribution <input type="checkbox"/>

MATÉRIAUX ET PIÈCES MISES EN ŒUVRES OU REMPLACÉES

Désignations	Réf.	Marque	Fournisseur	Qté	Montant (Ar)	Observations
Pneu 315 TR 250 614 520		ZETA		1		Magasin
Pneu 315 TC 250 614 024		ZETA		1		Magasin
Pneu 385 TR 250 253433		ZETA		1		Magasin
Pneu 385 TA 250 826 381		ZETA		1		Magasin
Heure du déclaration	Heure de début des travaux		Date et heure de la fin des travaux			
16/03/2026 08:34	16/03/2026 11:42					

Travaux effectués :

SIGNATURE			Visa de la Direction pour accord
Le responsable Maintenance	L'intervenant	Le chauffeur	
JAONINA SANDRO 	FRODIN 	Edmond	
MA YO WENG MICHEL			

OK
027/03/MSG/2026

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

REF N° REMORQUE 4487 DJ CHAUFFEUR: EDMOND

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	index actuel	Prof	dist Parcourue	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmargement chauffeur	OBSERVATIONS
FORMULA	YYV30665	385	2ESS G		0	37712	0:1:1	37 712	933 750	24,8			tolle
FORMULA	YYV31776	385	2ESS D		0	37712	1:0:1	37 712	933 750	24,8			tolle

Rapport d'exploitation

Marque de pneu	Dimension	Kilométrique			Coût au kilomètre Ar/km			RECEPTION			Observation		
		Objectif	réalisation	Ecart	%	Objectif	réalisation	Bonus	Malus	Réf		Marque	Provenance
FORMULA	385	40 000	37 712	-2 288	94%	20,00	24,8		-56 651	1325081336	EGTA	MAGAZIN	
FORMULA	385	40 000	37 712	-2 288	94%	20,00	24,8		-56 651	1325081336	EGTA	MAGAZIN	

Date de commande: 09/03/26

Date de traitement :

Date de réception: 13/03/26
Nombres pneus reçus: 2

Visa chauffeur

Edmond

Visa Responsable Parc

Sandra

Visa Responsable

Edmond

008/03/1456/2026
DA

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

REF N°
CAMION : 3409TCC CHAUFFEUR : EDMOND

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	Index actuel	Prof	dist Parcourue	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmangement chauffeur	OBSERVATIONS
CHENGSHAN	0 09605150	315	Avant D		0	36283	1:2	36 283	933 750	25.7			Lisse
CHENGSHAN	101957072	315	Avant G		0	36283	2:1	36 283	933 750	25.7			Lisse

Rapport d'exploitation

Marque de pneu	Dimension	Kilométrique			Coût au kilomètre Ar/km			RECEPTION			Observation
		Objectif	réalisation	%	Bonus	Malus	Réf	Marque	Provenance		
CHENGSHAN	0 09605150	40 000	36 283	91%		-95 658		1225061570	SECTA		
CHENGSHAN	101957072	40 000	36 283	91%		-95 658		1228083404	SECTA		

Date de commande: 26/02/26
Date de traitement :

Date de réception: 13/03/26
Nombres pneus reçus: 02

Visa chauffeur

En cours
de route

Visa Responsable Parc

[Signature]
Sambro

Visa Responsable

[Signature]
Roméo