

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJINGA

REF N°

CAMION : 7871 ME CHAUFFEUR : MICHAEL

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	Index actuel	Prof	dist Parcoursue	PRIX D'A CHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmagement chauffeur	OBSERVATIO
BOTO	2D 05200025	315	2 ESSIEU Ext G	14/06/2025	108362	138256	2,1,2	29 894	1 010 000	33,8			Lisse
BOTO	2D 05105009	315	2 ESSIEU Ext D	14/06/2025	108362	138256	2,1,2	29 894	1 010 000	33,8			Lisse
MAXZEZ	3K 29342011	315	2 ESSIEU Int G	14/06/2025	108362	138256	1,1,2	29 894	1 010 000	33,8			Lisse
MAXZEZ	3K 30221501	315	2 ESSIEU Int D	14/06/2025	108362	138256	1,2,2	29 894	1 010 000	33,8			Lisse

Rapport d'exploitation

Marque de pneu	Dimension	Objectif	Kilométrique		%	Objectif réalisé	Coût au kilomètre		Réf	Provenance	Observatio
			réalisation	réalisé			Bonus	Malus			
BOTO	315	40 000	29 894	-10 10 6	75%	20,00	-341 442				
BOTO	315	40 000	29 894	-10 10 6	75%	20,00	-341 442				
MAXZEZ	315	40 000	29 894	-10 10 6	75%	20,00	-341 442				
MAXZEZ	315	40 000	29 894	-10 10 6	75%	20,00	-341 442				

Date de commande: 16/03/2026

date de mail :

Date de traitement :

Vis a chauffeur

S. MICHEL

Visa Responsable Maintenance

S. Rina

Visa Responsable

J. Romeo