

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

N° 0281031 M70126

REF N°
CAMION : 7871 MIE CHAUFFEUR : MICHAEL

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	index actuel	Prof	dist Parcourue	PRIX D'ACHAT	coût par V.oyage	Photos de pneu	Emmargentent chauffeur	OBSERVATI
BOIO	2D 05200025	315	2 ESSIEU EXT G	14/06/2025	108362	138256	2,12	29 894	1 () 10 000	33,8			Liste
BOIO	2D 05105009	315	2 ESSIEU EXT D	14/06/2025	108362	138256	2,12	29 894	1 () 10 000	33,8			Liste
MAXYZE	3K 29342011	315	2 ESSIEU INT G	14/06/2025	108362	138256	1,12	29 894	1 () 10 000	33,8			Liste
MAXYZE	3K 30221501	315	2 ESSIEU INT D	14/06/2025	108362	138256	1,22	29 894	1 () 10 000	33,8			Liste

Rapport d'exploitation

Marque de pneu	Dimension	(Objectif	réalisation	Kilométrique	Ecart	%	Objectif	réalisation	Coût ou Kilométré	re Ar/km	Molus	Ré f	RECEPTE DN	Provenance	Observat
BOIO	315	40 000	29 894	-10 106	75%	20,00	33,8	341 442							
BOIO	315	40 000	29 894	-10 106	75%	20,00	33,8	341 442							
MAXYZE	315	40 000	29 894	-10 106	75%	20,00	33,8	341 442							
MAXYZE	315	40 000	29 894	-10 106	75%	20,00	33,8	341 442							

Date de commande : 16/03/2026
date de mail :

Visa a chauffeur

S. MICHEL

Visa Responsable Maintenance

[Signature]

Visa Responsable

CAIROUS
23/03/26

[Signature]

pour Accusé
24-03-26
User Nagasin
ng

[Signature]
23/03/26