


## DOCUMENT A BORD DANS UN CAMION


	Document	Date de validé	Observation
<b>PASPORT</b>	Permis de conduire	01-08-26	Valide
	Carte PATH	07-07-26	Valide
	Visite médicale OSTIE/an	03-09-26	Valide
<b>PAPIERS ADMINISTRATIFS VEHICULE</b>	Carte grise		
	Assurance	20-08-26	Valide
	Patente	15-05-26	Valide
	Visite technique citerne	17-09-26	Valide
	Visite technique tracteur	17-09-26	Valide
	Cerficat de baremage	Juillet 27	Valide
	Certificat des extincteurs	Juin 26	Valide
	APAVE Techinque	29-09-26	Valide
	APAVE Citerne	29-09-28	Valide


Date de prochaine coaching: 13/03/26 a Faire le, 10/04/26  
 Date de prochaine évaluation écrite: 23-01-27  
 Date de prochaine évolution des codes de la route: 23-01-27

**AUTRES/PARTAGE RETOUR REMONTE:**

**CONCLUSION :**  Départ Autorisé     Départ décalé pour des raisons .

Rsp HSE : 

Chauffeur : 

Direction : 

**FICHE BRIEFING CHAUFFEUR AVANT DEPART**

Lieu de départ : Sambava Destination: Vohémar  
 Date : 07/04/26 Heure de briefing: 07h00 Heure de départ : 09h00  
 Immatriculation du CC : 0853 TBN ⇒ 0986 TBN N° OT : \_\_\_\_\_  
 Nom du Chauffeur : Ozeruax Nom Aide Chauffeur : \_\_\_\_\_  
 Test Alcool départ :  oui  non resultat taux: \_\_\_\_\_ (mg/l)  
 Etat physique du Chauffeur :  apte  inapte Temps de repos journalier :  suffisant  insuffisant  
 Problème familial :  oui  non  autres  
 Prise de médicaments :  oui  non  autres  avis du médecin  
 Check list véhicule avant départ :  fait  non fait  autres  
 Elaboration du plan de trajet :  fait  non fait  autres  
 Date de dernier repos hebdomadaire : 05/04/26 Date du prochain repos hebdomadaire 12/04/26  
 Nombre des infractions comises durant le précédent voyage : SV  CN:  CJ:  CH:  CC:  total : \_\_\_\_\_  
 Points disponibles (CAP) : ou  
 Parcours de la carte de dangers deroute : \_\_\_\_\_  
 Lieux de pauses: Ambanja - Sambava  
 Lieux de repos : Sambava - AJL  
 Prévision de la météo :  Beau temps  Brouillard  Pluie  Cyclone Mesures \_\_\_\_\_  
 Zone de feu de brousse eventuel : PK \_\_\_\_\_ PK \_\_\_\_\_ Mesures \_\_\_\_\_

**Questionnaires sur tool box: (S1-04-26) Fomba famehezana afo eny amin'ny toerana fialan-tsasatra**

- 1) Mariho "X" ireo fepetra tsara indrindra tokony ataon'ny mpamily mba hahafahany mameliny ny fiantohan'ny afo eo amin'ny toerana fakana aina:  Marina  Diso
  - Matory anaty fiara.  ✓
  - Azo antso hatrany ny finday mandritra ny alina.  ✓
  - Mamony toerana atoriana tsy mifanalavitra ny fijanonan'ny fiara.  ✓
- 2) Inona ny voalohany ataon'ny mpamily raha vao mañiare na mahatsikaritra fa misy firehetana eo amin'ny toerana fialan-tsasatra? Mariho "X" izay valin'ny marina.  Marina  Diso
  - Mampandre avy hatrany tompon'andraikitra.  ✓
  - Miantso avy hatrany ny "numéro d'urgence: "034 11 610 52".  ✓
  - Mamony maika ny fiara ka mamono ily afo na manao fiarovana maika ny fiara.  ✓
- 3) Inona ny amin'ny camion citerne no ahintana ny "ENERGIE" ary inona ny tokony atao mba hamehezana azy tsy hitambatra amin'ny "Combustible" sy "Comburant"?  Marina  Diso

*Mampiasa pan Flaume  
 copena Batterie  
 70y ampny.*

CONCLUSION :  Départ Autorisé  Départ décalé pour des raisons : Trajet 13-03. } no2 cloturd.  
02-04

Le Responsable HSE : \_\_\_\_\_ Le Chauffeur : \_\_\_\_\_ Direction : \_\_\_\_\_

