

FICHE DE MAINTENANCE VÉHICULE

Ref : _____

SOURCE D'INTERVENTION	DEMANDEUR	CAMION CITERNE	
Autres <input type="checkbox"/>	Responsable Maintenance <input checked="" type="checkbox"/>	CHAUFFEUR	PAUL
Constatation <input type="checkbox"/>	Chauffeur <input checked="" type="checkbox"/>	TRACTEUR	6272 TBL
Contrôle hebdomadaire <input type="checkbox"/>	Equipe d'intervention <input type="checkbox"/>	REMRORQUE	6797 TBK
Contrôle journalière <input checked="" type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>	KILOMETRIQUE	791094
Contrôle trimestrielle <input type="checkbox"/>			
Lettre de réserve <input type="checkbox"/>			
Note de protet <input type="checkbox"/>			
Pannes <input type="checkbox"/>			

Constat suivant la source	Pneu usé tracteur Avant G/D Pneu usé tracteur Arrière G/D
Diagnostic du Mécanicien/Electricien	
TRAVAUX DEMANDÉS	Remplacement des pneus

MESURE DE SÉCURITE DU DÉBUT ET DURANT LE TRAVAUX

Mesures de sécurité		Type d'autorisation		Visa Responsable HSSE
Calage cabine <input checked="" type="checkbox"/>	Lunettes de protection <input type="checkbox"/>	Eclairage <input type="checkbox"/>	Permis de feu <input type="checkbox"/> Permis de travail à chaud <input type="checkbox"/>	R. Sisto Audiat
Casque <input checked="" type="checkbox"/>	Panneau de signalisation <input checked="" type="checkbox"/>	Permis de feu <input type="checkbox"/>		
Consignation <input type="checkbox"/>	Périmètre de sécurité <input type="checkbox"/>	Permis de travail à chaud <input type="checkbox"/>		
Déconsignation <input type="checkbox"/>	Protection auditive <input type="checkbox"/>			
Extincteur <input type="checkbox"/>				
Gants <input checked="" type="checkbox"/>				

INTERVENTION SUR TRACTEUR

BOITE DE VITESSE ET TRANSMISSION	CITERNES ET ACCESSOIRES	DISPOSITIFS D'ATTELAGE	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	GRAISSAGE GENERAL
Autres <input type="checkbox"/>	Autres équipements <input type="checkbox"/>	Cable, crochet <input type="checkbox"/>	Alternateur <input type="checkbox"/>	Accessoire volucompteur <input type="checkbox"/>
Boite de vitesse <input type="checkbox"/>	Clapets <input type="checkbox"/>	Mécanismes <input type="checkbox"/>	Autres équipements <input type="checkbox"/>	Axes pivot <input type="checkbox"/>
Disque embrayage <input type="checkbox"/>	Dôme <input type="checkbox"/>	Sellette d'attelage <input type="checkbox"/>	Batterie <input type="checkbox"/>	Axes tirant <input type="checkbox"/>
Plateau d'embrayage <input type="checkbox"/>	Echelle <input type="checkbox"/>		Eclairage <input type="checkbox"/>	Coffre à outils <input type="checkbox"/>
Transmission <input type="checkbox"/>	Passerelle <input type="checkbox"/>		Signalisation <input type="checkbox"/>	Croisillon <input type="checkbox"/>
	Rambarde <input type="checkbox"/>			Echelle <input type="checkbox"/>
	Soupape <input type="checkbox"/>			Moyeu avant <input type="checkbox"/>
	Vannes <input type="checkbox"/>			Passerelle <input type="checkbox"/>
				Transmission <input type="checkbox"/>

MOTEUR	PNEUMATIQUES(ROUES)	SUSPENSION	SYSTÈME DE DIRECTION	SYSTÈME DE FREINAGE
Circuit alimentation <input type="checkbox"/>	E1 <input checked="" type="checkbox"/>	Amortisseur <input type="checkbox"/>	Accélérateur <input type="checkbox"/>	Cylindre de roues <input type="checkbox"/>
Compresseur <input type="checkbox"/>	E2 <input checked="" type="checkbox"/>	Axes <input type="checkbox"/>	Accouplement <input type="checkbox"/>	Disque / Tambours / Plaquette <input type="checkbox"/>
Demarreur <input type="checkbox"/>	E3 <input type="checkbox"/>	Ballon <input type="checkbox"/>	Axe fusée <input type="checkbox"/>	Garnitures (mesurage) <input type="checkbox"/>
Distribution <input type="checkbox"/>	E4 <input type="checkbox"/>	Ressort <input type="checkbox"/>	Volant (jeu) <input type="checkbox"/>	Moyeu <input type="checkbox"/>
Pompe injection <input type="checkbox"/>	E5 <input type="checkbox"/>			Réservoir d'air <input type="checkbox"/>
Silent bloc <input type="checkbox"/>				Servofrein <input type="checkbox"/>
				Soupapes de distribution <input type="checkbox"/>

MATÉRIAUX ET PIÈCES MISES EN ŒUVRES OU REMPLACÉES

Désignations	Ref.	Marque	Fournisseur	Qté	Montant (Ar)	Observations
TA 240515159		ZETA		1		Magasin
TC 240515159		ZETA		1		Magasin
TC 240522859		ZETA		1		Magasin
TC 240522856		BoTo		1		Magasin
1309206936		BoTo		1		Magasin
Date de déclaration		Heure de début des travaux		Date et heure de la fin des travaux		
18/03/2026 10:31		19/03/2026 10:41				

Travaux effectués : *Remplacement pneus*

SIGNATURE			Visa de la Direction pour accord
Le responsable Maintenance	L'intervenant	Le chauffeur	 MA YO WENG MICHEL
JAONINA SANDRO	FRODIN	PAUL	

OK
013/02/MSG/2026

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

REF N°

CAMION : 6272TBL CHAUFFEUR : PAUL

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	Index actuel	Prof	dist Parcours	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmagement chauffeur	OBSERVATIONS
BLACK LION	1238199061	315	AV G	15/12/2024	753 483	790224	3,3,3	36 741		0,0			LISSE
BLACK LION	1238399044	315	AV D	15/12/2024	753 483	790224	3,2,3	36 741		0,0			LISSE
TEGRYS	YLS47458	315	ARR D int	05/03/2025	761 560	790224	1,1,1	28 664					TOILE
TEGRYS	YLS51004	315	ARR D ext	13/10/2024	761 560	790224	2,2,1	28 664					TOILE
TEGRYS	YLS51005	315	ARR G int	13/10/2024	761 560	790224	1,1,1	28 664					LISSE
TEGRYS	YLS50998	315	ARR G ext	13/10/2024	761 560	790224	2,2,2	28 664					LISSE

Rapport d'exploitation

Marque de pneu	Dimension	Kilométrique			Coût au kilomètre Ar/km			RECEPTION			Observation		
		Objectif	réalisation	Ecart	%	Objectif réalisation	Bonus	Malus	Réf	Marque		Provenance	
BLACK LION	1238199061	40 000	36 741	-3 259	92%	20,00			0	7102	522856	MAG	
BLACK LION	1238399044	40 000	36 741	-3 259	92%	20,00			0	15072	522856	MAG	
TEGRYS	YLS47458	40 000	28 664	-11 336	72%	20,00			0	12405	522856	MAG	
TEGRYS	YLS51004	40 000	28 664	-11 336	72%	20,00			0	12405	522856	MAG	
TEGRYS	YLS51005	40 000	28 664	-11 336	72%	20,00			0	12405	522856	MAG	
TEGRYS	YLS50998	40 000	28 664	-11 336	72%	20,00			0	12405	522856	MAG	

Date de commande: 17/02/25
Date de traitement :

Date de réception: 02/03/26
Nombres pneus reçus: 6


Visa chauffeur

 Paul

Visa responsable para

In formation
à Tana

Visa Responsable





BON DE SORTIE


N° 007/03/M36/26

DATE	DESIGNATION	REFERENCE CMD	QT	REFERENCE PIECE
19/03/26	Pneu 315 (BOTO)	013/02/M36/2026	1	150 220 69 38
19/03/26	Pneu 315 (BOTO)	013/02/M36/2026	1	150 220 69 54
18/03/26	Pneu 26TA 315	013/02/M36/2026	1	TA 240 515 159
18/03/26	Pneu 26TA 315	013/02/M36/2026	1	TL 240 515 157
18/03/26	Pneu 26TA 315	013/02/M36/2026	1	TL 240 522 859
18/03/26	Pneu 26TA 315	013/02/M36/2026	1	TL 240 522 852

DEMANDEUR


Paul

RESPONSABLE


Sandro