

VOROMAILALA FITATERANA
ANTSIRANANA

FICHE DE SUIVI DE COMMANDE PIECES ANNEE 2026

| Date | Camions | Chauffeur | Designations | Motif | reference | Nombre | Date | Historique des pièces commandées | | |
|------------|---------|-----------|-----------------|--------------|-----------|--------|------|----------------------------------|-------|-------------|
| | | | | | | | | Initial | Final | Observation |
| 22/04/2026 | 8000 ME | FREDDY | FLEXIBLE | FUITE | SITRACK | 1 | | 24009 | | |
| 22/04/2026 | 8000 ME | FREDDY | VALVE INJECTEUR | DEFFECTUEUSE | SITRACK | 6 | | 24009 | | |

Chauffeur

FF

responsable

[Signature]

Mecanicien

BON DÉVELOPPEMENT

