AGENCE MAJUNGA

FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

Tracteur: 6373 TBP MERCEDES Actros 1951
Remorque: 6357 TBP
CHAUFFEUR: Jaovory

N°	Date de déclaration	Date de remonté de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Motif	NBR	Historique des pièces commandées					Ordonnateur ou Demandeur
								Date	Kilométrique				
									Initial	Final	Distance	Observation	
1	22-avr.-26	24-avr.-26	6373 TBP	JAOVORY	Capteur de roue Gauche	Non fonctionnel	1			7787	7 787	Demande N°1	Antonio,Sandro,

Visa Chauffeur

Visa Responsable parc

Visa Mécanicien

Visa Responsable