N° 049 /03/MJ G/26

AGENCE MAJUNGA

FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

Tracteur: 6373 TBP MERCEDES Actro: 1951
Remorque: 6357 TBP
CHAUFFEUR: Jaovory

N°	Date de déclaration	Date de remonté de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Août	NBR	Historique des pièces commandées					Ordonnateur ou Demandeur
								Date	Kilométrique				
									Initial	Final	Distance	Observation	
1	22-avr.-26	24-avr.-26	6373 TBP	JAOVORY	Capteur de roue Gauche	Non fonctionnel	1			7787	7 787	Demande N°1	Antonio,Sandro,

Visa Chauffeur

JKAVILA

Visa Responsable parc

Sandro

Visa Mécanicien

Sabil

Visa Responsable

Romeo

crépin
24/04/26

24/04/26 à 17h 15