

FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

Tracteur: 8534 TBU RENAULT XPORT  
Remorque: 6557 TBN  
CHAUFFEUR: Jacquelin

| N° | Date de<br>déclaration | Date de<br>remonté de<br>commande | Camions  | Chauffeurs | Designations               | Motif | NBR | Historique des pièces commandées<br>Kilométrique |         |        |          |             | Ordonnateur<br>ou<br>Demandeur |
|----|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------|--------------------------------|
|    |                        |                                   |          |            |                            |       |     | Date                                             | Initial | Final  | Distance | Observation |                                |
|    |                        |                                   |          |            |                            |       |     |                                                  |         |        |          |             |                                |
| 1  | 8-avr.-26              | 8-avr.-26                         | 6557 TBN | Jacquelin  | Joint trou dome (12 trous) | APAVE | 3   |                                                  |         | 743387 | 743387   | Demande N°1 | Antonio,Sandro.                |

Visa Chauffeur

*25 septembre*  
*[Signature]*

Visa Responsable parc

*[Signature]*  
*Sandro*

Visa Mécanicien

*[Signature]*  
*Antonio*

Visa Responsable

*[Signature]*  
*Antonio Sandro*