


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/04 REV MJG /05/26
Date controle :	18/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	LOGISTIQUE PETROLIERE	Marque :	RENAULT PREMIUM 460 DXI 4X2	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	VF624GPA000069220	
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	9179 TBL	1236 TAP
Tél :	342048349	km :	771 741	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique			
RESULTATS		Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>			
Examen documentaire		X	
Test freinage		X	
Contrôle code de la route		X	
2 - <u>Remorque</u>			
Examen documentaire		X	
Test freinage		X	
Contrôle code de la route		X	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE		18/05/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :		7	
REMARQUES :			

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide



PORTEUR

N° immat :



TRACTEUR

N° immat : **9179 TBL**



CITERNE

N° immat : **1236 TAP**

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>18/05/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>MAMISON</u>	Marque : <u>RENAULT PREMIUM 460 DXI 4X2</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>VF624GPA000069220</u>
	N° immat : <u>9179 TBL/1236 TAP</u>
Adresse : <u>AMBODISATRANA II</u>	Km : <u>771741</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>342048349</u>	

Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

22,36,109,114,125,162,167

> Code des défauts Majeurs :

Mamison

Nom et visa Contrôleur

Raseta

Nom et visa Responsable de Contrôle

Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		06/08/2026	satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		06/08/2026	satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		21/05/2026	satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		avr-27	satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		mai-25	satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		mai-25	satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		05/05/2027	satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	satisfaisant

GRILLE - CONTROLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	18/05/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	9179 TBL
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	1236 TAP
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de chassis Tracteur :	VF624GPA000069220
Date visite :	18/05/2026	Numéro de chassis remorque :	6T9T25WA19099Y006
Date contre visite :		Type de véhicule :	RENAULT PREMIUM 460 DXI 4X2

Réf.	Points à contrôler	Détails	Critères :							
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA	
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer								
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro immatriculation et numéro de chassis	X				O			
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X				O			
	Numéro d'immatriculation									
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O			
	Plaque et inscriptions									
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O			
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O			
	Présentation du véhicule									
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O			
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O			
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O			
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O			
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O			
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O			

§ 2	VISIBILITÉ	
	Vitrages	
12	Parabrise	État (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que
	Rétroviseurs	
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
	Accessoires	
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel

X				O	
---	--	--	--	---	--

X					NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
X		X			N

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION	
	Eclairage	
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement
24	Feu de route	Etat et fonctionnement
	Signalisation	
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité
35	Catadioptre	Selon réglementation du pays
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire
	Commande d'éclairage	
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement
	Câblage électrique	
40	Câblage électrique	Etat et isolation
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage
44	Boîtier fusibles	

X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X					

X				O		
X				O		
X				O		
		X		O		
X				O		
	X			O		
	X			O		

		X		○		
		X		○		

X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
	X			N
X			O	
X			O	
	X		O	
	X		O	
	X			N
X			O	

§ 10	CITERNE	
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation
178	Plaque de tare	Absence de déformation importante à signaler
179	Etat extérieur (déformation)	Vérifier les soudures et l'absence de fuite apparente
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Fixation de la citerne au train roulant; absence de
181	Fixation et Berceaux	Présence des boulons
182	Fixation chassis sur faux chassis	Présence et état (arceau ou bac de rétention)
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état
184	Echelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.
185	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation
186	Rambarde et passerelle	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Etat
189	Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes
190	Tuyauterie	Etat
191	Vannes	Etanchéité : Fuites apparentes
192	Vannes	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication.+ présence de bouchons
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles
194	Portes flexibles	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur
195	Enrouleur	Présence (selon réglementation locale)
196	Signalisation matière dangereuse	

X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
X				NA
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
X				NA
X			O	
	X			NA
X			O	

31 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE