


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/06 MJG/05/26
Date controle :	08/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	LOGISTIQUE PETROLIERE	Marque :	RENAULT T 430 4X2	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	VF611A167FD005323	
Adresse :	AMPANDROZONANA	N° immat :	0551 MF	7179 TBK
Tél :	342048349	km :	473 965	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique			
	RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - Camion			
Examen documentaire			X
Test freinage			X
Contrôle code de la route			X
2 - Remorque			
Examen documentaire			X
Test freinage			X
Contrôle code de la route			X

DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE			
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	7		INAPTE

REMARQUES :
CAMION EN MARCHÉ MAIS PAS DE PUISSANCE, FREINAGE MANQUANT

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
 CONTRÔLE TECHNIQUE
 Rue Docteur Raseta Andraharo
 101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

N° immat :


TRACTEUR

N° immat : **0551 MF**

CITERNE

N° immat : **7179 TBK**

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>08/05/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>MAMISON</u>	Marque : <u>RENAULT T430 4X2</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>VF611A167FD005323</u>
	N° immat : <u>0551 MF/7179 TBK</u>
Adresse : <u>AMPANDROZONANA</u>	Km : <u>473965</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>342043349</u>	

Résultat du Contrôle Technique

INAPTE

> Code des défauts Mineurs :


22,91,92,114,162,167

> Code des défauts Majeurs :


D9,D16,D17,D19,25,48,59,157
CAMION MANQUE DE PUISSANCE, FREINNAGE MANQUANT
DEMMARRAGE DIFFICILE ET MANQUE DE CHARGE BATTERIE



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle



Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec autorisation de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats contrôles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		06/07/2026	satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		06/07/2026	satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		ABSENT	satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		mai-27	satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		ABSENT	satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		ABSENT	satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		ABSENT	satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	08/05/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	0551 MF
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	7179 TBK
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	VF611A167FD005323
Date visite :	08/05/2026	Numéro de châssis remorque :	LJRT12376J2006656
Date contre visite :		Type de véhicule :	RENAULT T 430 4X2

Réf.	Points à contrôler	Détails	Critères :							
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA	
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer								
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro immatriculation et numéro de châssis	X				O			
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X				O			
	Numéro d'immatriculation									
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O			
	Plaque et inscriptions									
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X			O			
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X			O			
	Présentation du véhicule									
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O			
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O			
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O			
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O			
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O			
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O			

§ 2	VISIBILITÉ	
	Vitrages	
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures, rayures, déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que
	Rétroviseurs	
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral côté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral côté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
	Accessoires	
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X				NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
	X			O	

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION							
Éclairage								
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X				O	
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	X				O	
Signalisation								
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	X					N
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X					NA
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O	
35	Caladiphte	Selon réglementation du pays		X			O	
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire		X				NA
Commande d'éclairage								
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	X				O	
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement	X				O	
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement	X				O	
Câblage électrique								
40	Câblage électrique	Etat et isolation	X				O	
41	Liasons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	X				O	
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	X				O	
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre. A disposition / pas de pontage	X				O	
44	Boîtier fusibles			X			O	

§ 4 FREINAGE	
Mesures - Essais	
45	Frein de service
46	Frein de secours
47	Frein de parking
48	Frein de rupture
49	Indépendance des circuits de freinage
50	Déséquilibre au frein de service (sur chaque essieu)
Circuit	
51	Réservoir de frein
52	Purge de réservoir
53	Compresseur
54	Circuit de freinage
55	Canalisation de frein
56	Flexible de frein
57	Valve
58	Correcteur répartiteur de freinage
59	Mains d'accouplement (liaison pneumatique tracteur citerne)
Eléments de commande	
60	Pédale du frein de service
61	Commande du frein de secours
62	Commande du frein de parking
63	Câble, tringlerie du frein de stationnement - Remorque
64	Commande du ralentisseur
Organes de frein	
65	Disque de frein (contrôle visuel sans démontage)
66	Vase de frein (contrôle visuel sans démontage)
67	Etrier (contrôle visuel sans démontage)
68	Tambour de frein (contrôle visuel sans démontage)
69	Plaquette - Garniture de frein(contrôle visuel sans
70	Levier de frein
71	Axe de carna
72	Ralentisseur
73	Système antiblocage (ABS, EBS)
Témoins (tableau de bord)	
74	Signal d'alarme du frein de service
75	Témoin de frein de stationnement
76	Témoin du dispositif antiblocage
77	Témoin d'usure des garnitures (si équipé)
78	Témoin d'insuffisance d'air
79	Témoin température moteur
80	Témoin Batterie

X			O	
X			O	
X			O	
X				N
X			O	
X			O	

X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X				N

X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	

X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	

X			O	
X			O	
X			O	
	X		O	
X			O	
	X		O	
X			O	

§ 5 DIRECTION	
Organes de direction	
81	Volant de direction
82	Colonne et accouplement de direction
83	Boîtier de direction
84	Bielle de direction
85	Barre de direction
86	Barre d'accouplement
87	Rotule de direction
88	Pivot
89	Renvoi d'angle
90	Butes de direction
Assistance de direction	
91	Réservoir de direction
92	Canalisation d'assistance de direction

X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	

	X			N
	X			N

§ 6 LIAISONS AU SOL	
Essieu et suspension	
93	Essieu
94	Braie de suspension
95	Moyeu
96	Tirant d'essieu et de suspension
97	Ressort de suspension
98	Barre de torsion
99	Lames de ressort maîtresses
100	Lames de ressort secondaires
101	Main de ressort et jumelle
102	Etrier de ressort
103	Axe de ressort
104	Balancier
105	Axe de balancier
106	Triangle de suspension
107	Rotule de suspension
108	Silent-bloc suspension
109	Amortisseur
110	Opousin de suspension
111	Circuit de suspension
112	Barre stabilisatrice
113	Silent-bloc de barre stabilisatrice
114	Capuchons de valve de pneu
115	Indicateurs de desserrage d'écrous de roues / peinture

X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
	X		O	
X			O	
	X			N
X			O	

§ 10	CITERNE								
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation	X				O		
178	Plaque de tare			X			O		
179	Etat extérieur (déformation)	Absence de déformation importante à signaler	X				O		
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Vérifier les soudures et l'absence de fuite apparente	X				O		
181	Fixation et Berceaux	Fixation de la citerne au train roulant; absence de	X				O		
182	Fixation chassis sur faux chassis	Présence des boulons	X						NA
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état (arceau ou bac de rétention)	X				O		
184	Echelle	Présence et état	X				O		
185	Rambarde et passerelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.	X				O		
186	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation		X			O		
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne	X				O		
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique	X				O		
189	Tuyauterie	Etat	X				O		
190	Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes	X				O		
191	Vannes	Etat	X				O		
192	Vannes	Etanchéité : Fuites apparentes	X				O		
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication. + présence de bouchons	X						NA
194	Portes flexibles	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles	X				O		
195	Enrouleur	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur		X					NA
196	Signalisation matière dangereuse	Présence (selon réglementation locale)	X				O		

31 22 0

VEHICULE APTE

VEHICULE INAPTE

INAPTE

DATE DE CONTRE VISITE

ENUMERER N° NON CONFORMES

D9,D16,D17,D19,25,48,59,157,
CAMION MANQUE DE PUISSANCE
CAMION DIFFICILE A DEMMARE

VERIFICATION CIRCUIT DE CHARGE