


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/12 MJG/05/26
Date controle :	11/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	LOGISTIQUE PETROLIERE	Marque :	RENAULT PREMIUM 460 DXI 4X2	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	VF624GPA000057448	
Adresse :	AMPANDROZONANA	N° immat :	6272 TBL	6797 TBK
Tél :	342048349	km :	799 657	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - <u>Remorque</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	11/07/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	8	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
 CONTRÔLE TECHNIQUE
 Rue Docteur Raseta Andraharo
 101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

N° immat :


TRACTEUR

N° immat : **6272 TBL**

CITERNE

N° immat : **6797 TBK**

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>11/05/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>MAMISON</u>	Marque : <u>RENAULT PREMIUM 460 DXI 4X2</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>VF624GPA000057448</u>
	N° immat : <u>6272 TBL/6797 TBK</u>
Adresse : <u>AMPANDROZONANA</u>	Km : <u>799657</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>342048349</u>	


Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

22,109,114,162,167

> Code des défauts Majeurs :



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle



Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		19/07/2026	satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		19/07/2026	satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		27/01/2028	satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		EN COURT	satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X			satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X			satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		26/08/2026	satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	11/05/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	6272 TBL
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	6797 TBK
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	VF624GPA000057448
Date visite :	11/05/2026	Numéro de châssis remorque :	
Date contre visite :		Type de véhicule :	RENAULT PREMIUM 460 DXI 4X2

Réf.	Points à contrôler	Détails	Critères :						
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer							
1	Certificat d'Immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de chassis	X				O		
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X				O		
	Numéro d'immatriculation								
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O		
	Plaque et inscriptions								
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O		
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O		
	Présentation du véhicule								
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O		
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O		
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		

§ 2	VISIBILITÉ	
	Vitrages	
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que
	Rétroviseurs	
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
	Accessoires	
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X				NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
	X			N	

§ 3		ECLAIRAGE, SIGNALISATION	
Éclairage			
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	
Signalisation			
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité	
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité	
35	Catadioptr	Selon réglementation du pays	
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire	
Commande d'éclairage			
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement	
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement	
Câblage électrique			
40	Câblage électrique	Etat et isolation	
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre, à disposition / pas de pontage	
44	Boitier fusibles		

X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X					

§ 10	CITERNE	
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation
178	Plaque de tare	Présence et état
179	Etat extérieur (déformation)	Absence de déformation importante à signaler
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Vérifier les soudures et l'absence de fuite apparente
181	Fixation et Berceaux	Fixation de la citerne au train roulant; absence de
182	Fixation chassis sur faux chassis	Présence des boulons
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état (arceau ou bac de rétention)
184	Echelle	Présence et état
185	Rambarde et passerelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.
186	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique
189	Tuyauterie	Etat
190	Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes
191	Vannes	Etat
192	Vannes	Etanchéité : Fuites apparentes
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication.+ présence de bouchons
194	Portes flexibles	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles
195	Enrouleur	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur
196	Signalisation matière dangereuse	Présence (selon réglementation locale)

X				O	
	X			O	
X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
X				O	
X				O	
	X			O	
X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
	X				NA
X				O	

31 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE

...../...../.....