

	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/4267 MAD/11/25
Date controle :	19/11/2025

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	TotalEnergies	Marque :	SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BLNJ7LA718256	NA
Adresse :	AMPANDROZONANA	N° immat :	7997 ME	NA
Tél :	342048349	km :	126 377	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - <u>Remorque</u>		
Examen documentaire		
Test freinage		
Contrôle code de la route		
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	19/11/2026	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	10	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
	 19/11/25	



Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

TRACTEUR

CITERNE

N° immat : 7997 ME

N° immat :

N° immat :

Etablissement : MADAUTO

Le : 19/11/2025

Contrôle effectué par : MAMISON

Marque : SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4

Nom du Client : VOROMAILALA

VIN : LZZ1BLNJ7LA718256

N° immat : 7997 ME

Adresse : AMPANDROZONANA

Km : 126377

N° OR :

Tél : 342048349


Résultat du Contrôle Technique

APTE


> Code des défauts Mineurs :

22,114,137,172


> Code des défauts Majeurs :



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle



Nom et visa Chauffeur

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		19/01/2026	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		11/09/2027	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		NA	NA
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		juin-27	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		mai-25	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		11/08/2027	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X			Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	19/11/2025	Immatriculation Tracteur / Porteur :	7997 ME
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de chassis Tracteur :	LZZ1BLNJ7LA718256
Date visite :	19/11/2025	Numéro de chassis remorque :	
Date contre visite :		Type de véhicule :	SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4

Réf.	Points à contrôler	Détails
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE	
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de chassis
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence
	Numéro d'immatriculation	
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte
	Plaque et inscriptions	
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise
	Présentation du véhicule	
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation

Cratères :	
I SI PM NA O N NA	

X				O		
	X			O		

X				O		
---	--	--	--	---	--	--

	X			O		
	X					NA

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
---	--	--	--	---	--	--

§ 2	VISIBILITÉ	
	Vitrages	
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que
	Rétroviseurs	
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
	Accessoires	
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel

X				O		
---	--	--	--	---	--	--

	X					NA
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
---	--	--	--	---	--	--

X				O		
---	--	--	--	---	--	--

X				O		
---	--	--	--	---	--	--

X				O		
	X				N	

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION	
	Eclairage	
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement
24	Feu de route	Etat et fonctionnement
	Signalisation	
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité
35	Catadioptr	Selon réglementation du pays
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire
	Commande d'éclairage	
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement
	Câblage électrique	
40	Câblage électrique	Etat et isolation
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage
44	Boitier fusibles	

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

