

N° 0481051MIG126

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

REF N°

CAMION : 6273TBL CHAUFFEUR : NICOLAS

MARQUES	N DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index ou montage	index actuel	Profil	dist parcourue	PRIX D'ACHAT	coût par voyage	Photos de pneu	Emmargement chauffeur	OBSERVATIONS
BLACKLION	11246186430	315	AR EXT G	28/01/2025	734 504	780976	1 011	46 472	1 009 998	21,7			Usse
BLACKLION	1246188442	315	AR INT G	28/01/2025	734 504	780976	1 111	46 472	1 009 999	21,7			Toile
BLACKLION	12461GC385	315	AR INT D	28/01/2025	734 504	780976	3 32	46 472	1 010 000	21,7			Lisse
BLACKLION	1247186001	315	AR EXT D	28/01/2025	734 504	780976	3 23	46 472	1 010 000	21,7			Lisse
Golden Crown	G 551608146	315	AV D	05/12/2025	766 229	780976	4 55	14 747	1 010 000	68,5			écrite

Rapport d'exploitation

Marque de pneu	Dimension	Objectif	Kilométrique			Coût ou kilomètre A/km			RECEPTION			Observation
			réalisation	Ecart	%	Objectif prédiction	Bonus	Malus	Réel	Marque	Provenance	
BLACKLION	315	40 000	46 472	6 472	116%	20 00	21,7	140 659				
BLACKLION	315	40 000	46 472	6 472	116%	20 00	21,7	140 659				
BLACKLION	315	40 000	46 472	6 472	116%	20 00	21,7	140 659				
BLACKLION	315	40 000	46 472	6 472	116%	20 00	21,7	140 659				
Golden Crown	315	40 000	14 747	-25 253	37%	20 00	68,5	1 729 540				

Y. Etat de pneu bon

Date de commande : 22/05/2026
Date de moli :
Date de traitement :

Visa chauffeur

[Signature]

Visa Responsable Maintenance

[Signature]

[Signature]

crepin
048105126

Visa Responsable

[Signature]

QUESTIN
02/06/26