

	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/4484 REV MAD/02/26
Date controle :	12/03/2026



			Tracteur	Remorque
Petrolier :	TotalEnergies	Marque :	SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BLNJOGA176987	NA
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	6065 TBH	NA
Tél :	034 20 483 49	km :	61 171	NA
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique

RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - Camion		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - Remorque		
Examen documentaire	NA	
Test freinage	NA	
Contrôle code de la route	NA	

DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	12/03/2027	APTE	
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	7		

REMARQUES :

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
	 13/3/26	

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

TRACTEUR

CITERNE

N° immat : **6065 TBH**

N° immat :

N° immat :

Etablissement : MADAUTO

Le : 12/03/2026

Contrôle effectué par : TANJONA

Marque : SITRAK SINOTRUK T7H 350 6X4

Nom du Client : VOROMAILALA

VIN : LZZ1BLNJOGA176987

N° immat : 6065 TBH

Adresse : AMBODISATRANA II

Km : 61171

N° OR :

Tél : 034 20 483 49

Résultat du Contrôle Technique

APTE


> Code des défauts Mineurs :

22,114,125,172,174,175,176


> Code des défauts Majeurs :



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle



Nom et visa Chauffeur

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		19/06/2026	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		12/08/2028	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		NA	NA
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		mai-26	NA
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	NA	NA
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	NA	NA
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		févr-26	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	NA
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		17/02/2027	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X			Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	12/03/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	6065 TBH
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	NA
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de chassis Tracteur :	LZZ1BLNJOA176987
Date visite :	18/02/2026	Numéro de chassis remorque :	NA
Date contre visite :	12/03/2026	Type de véhicule :	SITRAK T7H350 6X4

Réf.	Points à contrôler	Détails	Critères :						
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer							
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de chassis	X				O		
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence		X			O		
	Numéro d'immatriculation								
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte	X				O		
	Plaque et inscriptions								
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X			O		
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X					N
	Présentation du véhicule								
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O		
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O		
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		

§ 2		VISIBILITÉ	
Vitrages			
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que	
Rétroviseurs			
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état
Accessoires			
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X				N
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
	X				N

§ 3 ECLAIRAGE, SIGNALISATION									
Eclairage									
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X				O		
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	X				O		
Signalisation									
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X						NA
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
35	Catadioptr	Selon réglementation du pays		X			O		
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire		X					NA
Commande d'éclairage									
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	X				O		
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement	X				O		
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement	X				O		
Câblage électrique									
40	Câblage électrique	Etat et isolation	X				O		
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	X						NA
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	X				O		
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage	X				O		
44	Boitier fusibles			X			O		

X				O	
	X			O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
	X			O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X	juin-29			O	
X				O	
	X				N
X				O	

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE
