

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

EF N°
CAMION : 1885 TCD CHAUFFEUR : Danno

ARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	index actuel	Prof	dist Parcourue	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmargement chauffeur	OBSERVATIONS
DVANCE	CA02441769	315	ARR D int			24940	6,2:4	24 940	933 750	37,4			Lisse
DVANCE	5B42590368	315	ARR G int			24940	4,2:5	24 940	933 750	37,4			lisse
DVANCE	5A42603270	315	ARR G ext			24940	5,2:5	24 940	933 750	37,4			lisse
DVANCE	5A02441810	315	ARR D ext			24940		24 940	933 750	37,4			toile

apport d'exploitation

arqué de pneu		Kilométrique				Coût au kilomètre Ar/km				RECEPTION			Observation
	Dimension	Objectif	réalisation	Ecart	%	Objectif	réalisation	Bonus	Malus	Réf	Marque	Provenance	
DVANCE	CA02441769	40 000	24 940	-15 060	62%	20,00	37,4		-563 844				
DVANCE	5A02441810	40 000	24 940	-15 060	62%	20,00	37,4		-563 844				
DVANCE	5B42590368	40 000	24 940	-15 060	62%	20,00	37,4		-563 844				
DVANCE	5A42603270	40 000	24 940	-15 060	62%	20,00	37,4		-563 844				

date de commande: 26/12/25
date de traitement :

date de réception:
nombre pneus reçus:

Visa chauffeur
Danno
Visa Responsable Porc
IABIM



Visa Responsable
Ponce