

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : SS. Antangna Antangna BON DE LIVRAISON N° : 44127M11
 DATE : 18-07-20 HEURE : 11h45'

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
	S'assurer que toutes les caméras fonctionnent normalement et ne présentent aucune anomalie, avant toute préparation au dépotage.	0	
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	0	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	0	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	0	
4	Camion correctement stationné	0	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	0	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	0	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	0	
8	Positionnement de l'extincteur	0	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	0	
10	Rambardes relevées	0	
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	0	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	0	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	0	
14	Câble de liaison électrique connecté	0	
15	Qualités et quantités attendues	0	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	0	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	0	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	0	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	0	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	0	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	0	
22	Procédure de déchargement affichée	0	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	0	
	S'assurer que toutes les caméras ont enregistré les événements durant toute l'opération du dépotage et qu'elles restent fonctionnelles même après le départ du camion.	0	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.

Nom et signature du chauffeur

Station-service Antangna
 205 ANDAPA
 Tel : 032 26 489 80
 NIE : 4005448604
 STAT : 1730672-2021-00084
 RC : 2021 E 00087

Andraikitra ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre-vérification)**Fandehan'ny déchargement**

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartiment Camion			CuveSITE (retail B2B)								Conformité					Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	
	(a)						(b)	c = (b) - (a)								
06	3000	GO	03	GO	0,2	30000	29.592		jaune	jaune	0	18/07	12H01	12H08'		
03	2000	GO	03	GO	40,1	30000	26.619	24.667	jaune	jaune	0	18/07	12H10'	12H17'		
01	4000	PL	01	PL		20000	19.707	15.741	jaune	jaune	0	18/07	12H20'	12H31'		
02	2000	PL	01	PL		20000	15.741	13.766	jaune	jaune	0	18/07	12H35'	12H42'		
04	4000	PL	01	PL		20000	13.766	9.734	jaune	jaune	0	18/07	12H44'	12H50'		
05	4000	PL	01	PL		20000	9.734	5.771	jaune	jaune	0	18/07	12H59'	13H13'		

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Nom et signature du chauffeur

Station-service Antangana

205 ANDAPA

Nom et signature du QM

Tel : 0344 443604

NIF : 4005443604

STAT : 006 72 2021 0 00084

RC : 2021 B 00007

FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE

Vesion n°: 008

Date: 15-07-2026

N° OC/T:

Conducteur: Delorme

Immatriculation véhicule: 9561 TDR



Heure début:

Durée briefing: 10 min

Heure fin:

		1	2	3	4	5	6
DERNIER CHARGEMENT	Compartiment						
	Nature	4000	3000	2000	1000	4000	3500
	Produit	Po	Go	Po	Go	Go	Go
PRODUIT A LIVER	Qualité						
	Produit						
		ALLER			RETOUR		
		Observation	Commentaire		Observation	Commentaire	
ETAT DU CONDUCTEUR	Test alcool	0,0					
	Somnolence	Non					
	Problème familiale	Non					
	Prise de médicament	Non					
	Date dernier repos hebdomadaire	12-07-26					
	Date prochain repos hebdomadaire	19-07-26					
ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ	Fait					
	Vérification niveaux des OS liquides		OK				
	Etat des pneus et gonflage		OK				
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage	Fait					
	Itinéraires	SBV - AMPH - VOH - AD					
	DR carte des dangers de routes-PK		OK				
	PN-Carte black spot-PK		OK				
	PI-PK (trajet ou lieux)		OK				
	Lieux d'arrêt autorisé-PK	SBV - AMP - DOH - MA - AM					
	Lieux de repos autorisé-PK	SBV - VOH - AD					
DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur		OK				
	TREM CARD		OK				
	Manuel route autorisées/non autorisées		OK				
	Fiche de donnée de sécurité		OK				
	Plan d'urgence		OK				
PASSEPORT	Permis de conduire	01-12-26	Valide				
	Carte PATH	11-07-27	Valide				
	Visite médicale fitness to work/2ans.	21-08-26					
	Visite médicale OSTIE/an.	11-09-26	Valide				
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise						
	Assurance	24-08-26	Valide				
	Patente	15-04-27	Valide				
	Visite technique	13-08-16	Valide				
	Certificat d'extincteur	14-11-26	Valide				
	Contrôle MADAUTO	26-09-26	Valide				
	Baremage	18-09-29	Valide				
	Contrôle APAVE	24-09-26	Valide				
COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART							
Cinture de sécurité bien attachée							
TOOL BOX-TALK/Aller							
TOOL BOX-TALK/Retour							
CONCLUSION							

ACCORD DU VOYAGE

Date et heure/aller		Date et heure/Retour	
Conducteur	Responsable	Conducteur	Responsable
			

Questionnaires sur tool box: (S2-07-26) Fo sy ny Saina-N°7-12 "Ny mpamily tompon'andraikitra dia mahafantatra sy manaja ireo toromarika sy fitsipika".

1°) Ny toromarika avy amin'ny tompon'andraikitra dia: (Mariho "X" izay marina)

- ❖ Manampy ny mpamily amin'ny fisorohana loza eny amin'ny asa..... ☒
- ❖ Mampitombo ny fotoana iasan'ny mpamily..... ☐
- ❖ Manampy ny mba hotafaverina tsara any an-tokatranony aorin'ny asa toy ny nialany tany..... ☒

2°) Inona no ilàna ny fitsipika mamehy fifamoivoizana?: (Mariho "X" izay marina)

- ❖ Miaro ny mpamily mba tsy hotratran'ny "accident"..... ☒
- ❖ Hasaziana ireo tsy mahay mampisa lalana. ☐
- ❖ Mba samy afaka mampiasa lalana ny rehetra ka hotonga ara-potoana any amin'ny halehany. ☒
- ❖ Hanamarinana fa ny fiara lehibe indrindra no "priorité"..... ☐

3°) Mariho "X" ny takelaby manambara fa "tsimaintsy atao abonin'ny 30 km/h ny hafainganam-pandeha ambony indrindra.



Date de prochaine coaching: 26 - 09 - 26

Date de prochaine évaluation écrite: 05 - 09 - 26

Date de prochaine évaluation des codes de la route: 05 - 12 - 26

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

CONCLUSION : ☐ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE :

Manuella

Chauffeur :

Delia

Direction :