

023607/1066/2026

FICHE DE SUIVI COMMANDE PIECES

Tracteur: 7997 ME
Remorque:
CHAUFFEUR: SITRAKA

Commande urgent pour dépannage

N°	Date de déclaration	Date de remonté de commande	Camions	Chauffeurs	Designations	Motif	NBR	Historique des pièces commandées					Ordonnateur ou Demandeur
								Date	Kilométrique				
									Initial	Final	Distance	Observation	
1	21-juil.-26	21-juil.-26	7997 ME	SITRAKA	Contacteur Démarreur	Hors service	1		0	149527	149 527	Demande N°2	Antonio IABIN

Visa Chauffeur
En panne
Mampikony

Visa Responsable parc
IABIN

Visa Electricien
En cours de dépannage

Visa Responsable
[Signature]

CURTIUS
21/07/2026 17h00

pour Accorder
22-07-26