

PLAN DE TRAJET

Voromalala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: **3713 MF**
Chargement: **BL**

Départ : **Garage Majunga**

Retour : **SS Vero**

BE
BL

PPH6046
Distributeur
VIVO ENERGY

ANTSOINA FOANA
Olana mikasika ny:
Conduite de nuit
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients.
Rehefa vita ny asa
Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne...
ANTSOINA RAHA MISY OLANA

VIVO ENERGY

Chauffeur: **NOMENJANAHARY Roberteau Maminirina**

Distance réelle
Distance parc
Ecart

DR. Transport:
Rsp.HSSE
GPS:
Exploitation:

034 20 483 49
034 49 591 47
034 56 635 77 - 034 56 365 59
034 02 167 48

034 20 483 49
034 49 591 47
034 56 635 77 - 034 56 365 59
034 02 167 48

Allee

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Infractions
	Départ	Heur Prev	Heures	Arrivée		Départ	Heures	Kms	Date	
Garage Majunga	21/07/2026	08:30			Garage Majunga	11:19	58342			
Depot Majunga	21/07/2026	01:00	11:00	21/07/2026	Depot Majunga					
SS Vero		00:45		21/07/2026	SS Vero					

Retour

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Sanction
	Départ	heures	Date	Arrivée		Départ	heures	Kms	Date	
SS Vero	21/07/2026	13:00				14:24	58359			
Garage Majunga				21/07/2026						

Remontées des événements ou points à risques :

Remontées des événements ou points à risques :

PK
Localité
Description
Danger réels
Danger potentiels
Recommandations

Date, Visa chauffeur
Date, Visa responsable

Localité
Description
Danger réels
Danger potentiels
Recommandations

Version 2



FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE

Vesion n°: 008


Date: 21/01/26
N° OC/T: 77436016
Conducteur: Deberten
Immatriculation véhicule: 3H3444

Heure début: 08:00
Durée briefing:
Heure fin: 08:51

		1	2	3	4	5	6
DERNIER CHARGEMENT	Compartiment						
	Nature	4	3	3	2	3	
	Produit	10L	M	M	M	M	
PRODUIT A LIVER	Qualité	4	3	3	2	3	
	Produit	10L	M	BL	M	M	
		ALLER			RETOUR		
		Observation	Commentaire		Observation	Commentaire	
ETAT DU CONDUCTEUR	Test alcool	But					
	Somnolence	Nm					
	Problème familiale	Nm					
	Prise de médicament	Nm					
	Date dernier repos hebdomadaire	16/01/26					
	Date prochain repos hebdomadaire	23/01/26					
ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ	But					
	Vérification niveaux des 05 liquides	OK					
	Etat des pneus et gonflage	OK					
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage	But					
	Itinéraires	Garage - Depot ss Vero - Garage					
	DR carte des dangers de routes-PK		OK				
	PN-Carte black spot-PK		OK				
	PI-PK (trajet ou lieux)		OK				
	Lieux d'arrêt autorisé-PK	Depot - ss Vero					
	Lieux de repos autorisé-PK	Garage					
DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur		OK				
	TREM CARD		OK				
	Manuel route autorisées/non autorisées		OK				
	Fiche de donnée de sécurité		OK				
	Plan d'urgence		OK				
PASSEPORT	Permis de conduire	21-02-27					
	Carte PATH	23-03-27					
	Visite médicale fitness to work/2ans.						
	Visite médicale OSTIE/an.						
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise						
	Assurance	21/01/26					
	Patente	15/05/27					
	Visite technique	01/26					
	Certificat d'extincteur	01/26					
	Contrôle MADAUTO	01/26					
	Baremage	sept 26					
Contrôle APAVE	01/26						
COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART		58342					
Cinture de sécurité bien attachée							
TOOL BOX-TALK/Aller							
TOOL BOX-TALK/Retour							
CONCLUSION							

ACCORD DU VOYAGE

Date et heure/aller	
Conducteur	Responsable
	

Date et heure/Retour	
Conducteur	Responsable
	

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoana mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion				CuveSITE (retail B2B)								Conformité				
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	Signature chauffeur
1	(a)						(b)	q = (b) - (a)								
2	4000	PL	3	PL	17	10	9410		N	N	0		12h09	12h08		
3	8000	PL	3	PL	17	10	5410	2410	N	N	0		12h10	12h11		
4	3000	PL	3	PL	17	10	8511	5511	N	N	0	21/01/18	12h18	12h21		
5	2000	PL	3	PL	17	10	5511	3511	N	N	0		12h21	12h30		
6	3000	PL	3	PL	17	10	8511	5511	N	N	0		12h28	12h40		

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily

[Signature]

Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

[Signature]



DEBRIEFING

Date :

N° DCIOT :

774360 M.

Lieu de livraison : ss

V520

Chauffeur :

Robertson

Immatriculation Véhicule :

371300

Début :

08:11

Durée Briefing :

00:20:00

Fin :

18:40

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	MC	MC	MC	MC	MC	
	Quantité	4	3	3	2	3	

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS
Aucun	

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Déclarations :

PLAN DE TRAJET	Rempli		
	Point d'arrêt autorisé - PK	OK	
	Point de repos autorisé - PK	OK	

DONNEES OBC / TRAJET	Conduite de nuit (6h00-18h00)	Donnée	Observations
		M: 51	
	Durée de conduite (9h)	02:46	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	01:52	
	Durée de travail < 12h	8:49	
	Temps de repos en cours de route	00	
	Vitesse maximale < 50km/h	00	
	Accélération excessive < 8km/h/s	0	
	Freinage excessive < 10km/h/s	0	
	Distance (en km)	19 km	
DONNEES CAMERA	TCC	00:26:48	
	Comportement de conduite	PA	
RAPPORT PI			
SATISFACTION CLIENT	Rempli	OK	
	Autre (s)	OK	DAS

LISTE DES SANCTIONS	
	0

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes -	
	PN Carte Black Spot - PK	

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	
COMPTEUR ARRIVEE	

CONCLUSION	Paul pour voyager
------------	-------------------

Le Responsable

[Signature]

Le Chauffeur

[Signature]