

PLAN DE TRAJET

Votomailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: 5836 TBF
Chargement: 28/07/26

BE
BL

Olana mikasika ny:

Conduite de nuit
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients.
Rehefa vita ny asa

Distributeur

SS Samedanana

Retour :

Garage Majunga

BEANTANANA PRISCILLIN

Distance réelle

Distance parc

Ecart

Dr. Tranport:

Rsp.HSSE

GPS:

Exploitation:

034 20 483 49

034 49 591 47

034 56 635 77 - 034 56 365 59

034 02 167 48

Infractions

Réalité (Chauffeur)

Aller	Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)			
		Date	Heur	Prev	Heures		Date	Heures	Kms	Arrivée
	Garage Majunga	28/07/2026	00:45	04:45	05:30	Garage Majunga	28/07/26	06:45		15:40
	Depot Majunga	28/07/2026	00:15	10:00	09:15	Depot Majunga	28/07/26	09:45		18:00
	SS Atafana	28/07/2026	00:20	11:15	10:20	SS Atafana	28/07/26	10:45		18:00
	SS Tsararano	28/07/2026	00:45	13:30	12:00	SS Tsararano	28/07/26	14:45		18:00
	Depot Majunga	28/07/2026	02:30	16:45	16:00	Depot Majunga	28/07/26	18:00		18:00
	Ambovondramanana	28/07/2026	02:15		19:00	Ambovondramanana	28/07/26	18:00		18:00
	SS Samedanana					SS Samedanana	28/07/26	18:00		18:00

Sanction

Retour	Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)			
		Date	heures	Date	Heures		Date	heures	Kms	Arrivée
	SS Samedanana	29/07/2026	01:30	05:00	19:00	SS Samedanana	29/07/26	06:45		19:00
	Ambovondramanana	29/07/2026	01:30	07:15	06:30	Ambovondramanana	29/07/26	06:45		19:00
	Garage Majunga				09:30	Garage Majunga	29/07/26	06:45		19:00
	Remontées des événements ou points à risques :					Remontées des événements ou points à risques :				
	PK					PK				
	Localité					Localité				
	Description					Description				
	Danger réels					Danger réels				
	Danger potentiels					Danger potentiels				
	Recommandations					Recommandations				

Version 2



Depos: 02/08/26

FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE

Vesion n°

Date: 28/01/26

Heure début: 17h

N° OC/T: BU120013

Durée briefing:

Conducteur: Prisslin

Heure fin: 19:15

Immatriculation véhicule: 5836 TBP

DERNIER CHARGEMENT	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	3000	3000	4000	2000		
	Produit	S.P	SP	G.O	B.O		
PRODUIT A LIVER	Qualité	3000	3000	4000	2000		
	Produit	S.P	SP	G.O	SP		

ETAT DU CONDUCTEUR		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
	Test alcool	OK			
	Somnolence	Non			
	Problème familiale	Non			
	Prise de médicament	Non			
	Date dernier repos hebdomadaire	26/01/26			
	Date prochain repos hebdomadaire	02/02/26			

ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ				
	Vérification niveaux des 05 liquides		OK		
	Etat des pneus et gonflage		OK		

PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage	Frank			
	Itinéraires	Garage - Depot - Altkirch - Emmer - Altkirch - Sondern			
	DR carte des dangers de routes-PK		OK		
	PN-Carte black spot-PK		OK		
	PI-PK (trajet ou lieux)		OK		
	Lieux d'arrêt autorisé-PK	Depot - Altkirch - Emmer - Altkirch - Sondern - Carre			
	Lieux de repos autorisé-PK	Sondern - Carre			

DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur		OK		
	TREM CARD		OK		
	Manuel route autorisées/non autorisées		OK		
	Fiche de donnée de sécurité		OK		
	Plan d'urgence		OK		

PASSEPORT	Permis de conduire	03/10/29	Valid		
	Carte PATH	01/12/27	Valid		
	Visite médicale fitness to work/2ans.				
	Visite médicale OSTIE/an.				

PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise	15/01/2018	Valid		
	Assurance	24/08/2026	Valid		
	Patente	15/05/2027	Valid		
	Visite technique	14/10/2026	Valid		
	Certificat d'extincteur	26/08/2026	Valid		
	Contrôle MADAUTO	17/10/26	Valid		
	Baremage	02/09/28	Valid		
	Contrôle APAVE	12/10/28	Valid		

COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART					
Cienture de sécurité bien attachée					
TOOL BOX-TALK/Aller					
TOOL BOX-TALK/Retour					
CONCLUSION					

ACCORD DU VOYAGE

Date et heure/aller

Date et heure/Retour

Conducteur	Responsable
B. Prisslin	Frank

Conducteur	Responsable
B. Prisslin	Frank

DEBRIEFING

Date : 28/07 à 29/07/26

N° OT/BL :

Lieu de livraison :

ss Atejan - Tervuono - Soudana

Chauffeur : Panchin

Immatriculation Véhicule : 5836 TBF

Début : 10:37

Durée : 00:15:00

Fin : 11:00

PRODUITS LIVRES	compartiment	1	2	3	4	5	6	7	8
	Nature								
	Quantité	0-0	0-0	2.5	0-0				

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	Panne, 29/07/26		OBSERVATIONS
ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée : Déclarations :		
PLAN DE TRAJET	Rempli		
	Point d'arrêt autorisé - PK		
	Point de repos autorisé - PK		

			Resultat	Observations	
DONNEES OBC / TRAJET	Exces de vitesse>40km/h	Enregistrement	0	RAS	
		Alerte	0		
		Alarme	0		
	Temps de conduite continue	Enregistrement	0		
		Alerte	0		
		Alarme	0		
	Temps de conduite journalier	Enregistrement	0		
		Alerte	0		
		Alarme	0		
	Conduite de nuit	Enregistrement	0		
		Alerte	0		
		Alarme	0		
	Temps de repos hebdomadaire	Enregistrement	0		
		Alerte	0		
		Alarme	0		
	Exces de vitesse sur zone géofencing	Enregistrement	0		
		Alerte	0		
		Alarme	0		
	Freinage excessive	Enregistrement	0		
		Alerte	0		
		Alarme	0		
Accélération excessive	Enregistrement	0			
	Alerte	0			
	Alarme	0			
RAPPORT PI					

SATISFACTION CLIENT	Rempli	de	RAS
	Autre (s)	de	RAS

LISTE DES SANCTIONS	0
---------------------	---

NOTE DE PROTET	0
----------------	---

Remonter chauffeur	
--------------------	--

STATIONNEMENT CC AU PARKING	Position	Départ
--------------------------------	----------	--------

COMPTEUR ARRIVEE	119756
------------------	--------

CONCLUSION	Pul Pan Voyages
------------	-----------------

Le Responsable

Le Chauffeur