

PLAN DE TRAJET

Voromahina Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: **3712 MF**
Chargement: **Garage Majunga**

Départ : **Garage Majunga**

Chaufeur: **RAHARIFANOMEZANTSOA EMMANUEL CHRISTIAN**

Retour : **SS Vero**

BE
BL

Distributeur

VIVO ENERGY

ANTSOINA FOANA

VIVO ENERGY

Olana mikasika ny:
Conduite de nuit
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients,
Rehefa vita ny asa
Rehefa misy arrets (Gendarmerie, vaky pneus, panne...
ANTSOINA RAHA MISY OLANA

Distance réelle
Distance parc
Ecart

Dr. Transport: 034 20 483 49
RSP, HSSE 034 49 591 47
GPS: 034 56 635 77 - 034 56 365 59
Exploitation: 034 02 167 48

Aller

Lieux	Proportion Transporteur				Lieux	Réalité (Chaufeur)				Infractions
	Départ	Heur Prev	Heures	Arrivée		Départ	Heures	Kms	Date	Arrivée
Garage Majunga	30/07/2026	00:45	06:15	30/07/2026	Garage Majunga	06:44	12:59	123.57	12:13	423.64
Depot Majunga	30/07/2026	00:45	09:00	30/07/2026	Depot Majunga	12:17	12:48	123.48	12:19	423.70
SS Vero		00:45		30/07/2026	SS Vero					

Retour

Lieux	Proportion Transporteur				Lieux	Réalité (Chaufeur)				Sanction
	Départ	heures	Date	Arrivée		Départ	heures	Kms	Date	Arrivée
SS Vero	30/07/2026	11:00	30/07/2026	09:45		13:14	123.77	13:53	13:53	423.80
SS Antanimalandy	30/07/2026	00:45	14:00	30/07/2026		14:00	123.77	13:53	13:53	423.80
Garage Majunga				30/07/2026						

Remontées des événements ou points à risques :

PK
Localité
Description
Danger réels
Danger potentiels
Recommandations

Date, Visa chauffeur

Date, Visa responsable

Version 2



Depot: 02/07/26

FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE

Date: 20/07/2018

N° OC/T:

Conducteur: chouchou

Immatriculation véhicule: 3712MF

Heure :

Durée briefing:

Heure fin:

DERNIER CHARGEMENT	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature						
	Produit	CO	CO	DL	DL	CO	
PRODUIT A LIVER	Qualité	11 000	3000	3000	2100	5000	
	Produit	DL	DL	DL	DL	DL	

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CONDUCTEUR	Test alcool	non			
	Somnolence	non			
	Problème familiale	non			
	Prise de médicament	non			
	Date dernier repos hebdomadaire	26/07/26			
	Date prochain repos hebdomadaire	02/08/26			
ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ	ok			
	Vérification niveaux des OS liquides		ok		
	Etat des pneus et gonflage		ok		
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage	ok			
	Itinéraires	Crangé - Depol - se Vero - se Antimady - Crangé			
	DR carte des dangers de routes-PK		ok		
	PN-Carte black spot-PK		ok		
	PI-PK (trajet ou lieux)		ok		
	Lieux d'arrêt autorisé-PK	Depol - se Vero - se Antimady - Crangé			
	Lieux de repos autorisé-PK	Crangé			
DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur		ok		
	TREM CARD		ok		
	Manuel route autorisées/non autorisées		ok		
	Fiche de donnée de sécurité		ok		
	Plan d'urgence		ok		
PASSEPORT	Permis de conduire		06/31		
	Carte PATH		07/27		
	Visite médicale fitness to work/2ans.		06/27		
	Visite médicale OSTIE/an.		06/27		
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise		09/16		
	Assurance		05/27		
	Patente		09/26		
	Visite technique		01/26		
	Certificat d'extincteur		04/26		
	Contrôle MADAUTO		10/26		
	Baremage		09/26		
	Contrôle APAVE		09/26		
COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART		712359			
Cinture de sécurité bien attachée					
TOOL BOX-TALK/Aller					
TOOL BOX-TALK/Retour					
CONCLUSION					

ACCORD DU VOYAGE

Date et heure/aller

Date et heure/Retour

Conducteur	Responsable
	

Conducteur	Responsable
	

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoana mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion				CuveSITE (retail B2B)										Conformité					Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM				
							(b)	a = (b) - (a)											
4	2000	PL	3	PL	117	10000	8224	6224	N	N	0	2/10/25	12h40	12h47					
5	3000	PL	3	PL	118	10000	6224	3224	N	N	0	2/10/25	12h50	12h59					

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily




Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site



FO-SMPVE-IR-001-CC
Version 02
03/08/2023

CHECKLIST DE DEPOTAGE

Andraikitra ny mpamily ny mameno ity any ny QM manamarina (contre-verification)

Fandehana ny déchargement

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny reservoir tokoa ny fisy azy ny produit iray (fanipitanana ny fitaingan'ny produits) dia tsy maintsy fenoana mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny zotran'ny déchargement

Compartment camion			Cuve S.T.C (retail B28)							Conformité						
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSI SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature C.M	Signature chauffeur
	(a)						(b)	(b)-(a)								
1	4000	PL	3	PL	1,3	20000	18642	11642	N	N	0	30/7	14H00	14H8		
2	3000	PL	3	PL	1,3	20000	11642	11642	N	N	0	30/7	14H9	14H14		
3	3000	PL	3	PL	1,3	20000	11642	8642	N	N	0	30/7	14H15	14H20		
4																
5																
6																

NB: Ity karatasy ity tsy maintsy faharizina ao amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mifototra ny bardi-ean de livraison

Anarana sy sonian'ny fahatany

Anarana sy sonian'ny fampianarana

STATION SERVICE
SHELL
ANTANANARIVO