

DEMANDE PNEU PCUR CAMION A MAJUNGA

REF N°

CAMION : 7998ME CHAUFFEUR : ALAIN

Pour control Road Auto

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	index actuel	Prof	dist Parcours	Nbre de VOYAGE	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emménagement chauffeur	OBSERVATIONS
BOTO	2D0520C029	315	ESSIEU INT G	11/06/2025	105204	145743	4,3,1	40 539						Marée inter.
BOTO	2D0520C023	315	ESSIEU EXT D	11/06/2025	105204	145743	4,3,4	40 539						Limite d'usure
BOTO	2D0510C139	315	ESSIEU INT D	11/06/2025	105204	145743	4,3,3	40 539						Limite d'usure
BOTO	2D0530C132	315	ESSIEU EXT G	11/06/2025	105204	145743	5,4,4	40 539						Limite d'usure
ZETA	TC250845080	315	AV G	10/10/2025	106826	145743	5,4,5	38 917						Limite d'usure
ZETA	TC250845086	315	AV D	10/10/2025	106826	145743	5,4,4	38 917						Limite d'usure

Rapport d'exploitation

Marque de pneu	Dimension	Objetif	réalisation	Ecart	%	Objetif	réalisation	Bonus	Bonus	Malus	Réf	Marque	Provenance	Observation
BOTO	315	40 000	40 539	539	101%									
BOTO	315	40 000	40 539	539	101%									
BOTO	315	40 000	40 539	539	101%									
BOTO	315	40 000	40 539	539	101%									
ZETA	315	40 000	38 917	-1 083	97%									
ZETA	315	40 000	38 917	-1 083	97%									

Date de commande: 01/08/2026

Date de traitement :

Visa chauffeur

En cours de neuve

Visa Responsable Maintenance

Arrière 1er Es Interieur



Visa Responsable

Signature of the responsible person.

Avant

