

003/08/H36/2026

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

REF N°

CAMION : 7998ME CHAUFFEUR : ALAIN

Pour contrôle MadAuto

MARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	Index actuel	Prof	dist Parcourue	Nbre de VOYAGE	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmargement chauffeur	OBSERVATIONS
BOTO	2D0520C029	315	1 ESSIEU INT G	11/06/2025	105204	145743	4.3.1	40 539						Une intervention
BOTO	2D0520C023	315	2 ESSIEU EXT D	11/06/2025	105204	145743	4.3.4	40 539						Limite d'usage
BOTO	2D0510E139	315	4 ESSIEU INT D	11/06/2025	105204	145743	4.3.3	40 539						Limite d'usage
BOTO	2D0530E132	315	4 ESSIEU EXT G	11/06/2025	105204	145743	5.4.4	40 539						Limite d'usage
ZETA	TG250845080	315	AV G	10/10/2025	106826	145743	5.4.5	38 917						différence
ZETA	TG250645086	315	AV D	10/10/2025	106826	145743	5.4.4	38 917						

Rapport d'exploitation 1

Kilométrique										Coût au kilomètre Arkm				RECEPTION			Observation
Marque de pneu	Dimension	Objectif	réalisation	Ecart	%	Objectif	réalisation	Bonus	Bonus	Malus	Ref	Marque	Prévenance	Ref	Marque	Prévenance	
BOTO	315	40 000	40 539	539	101%												
BOTO	315	40 000	40 539	539	101%												
BOTO	315	40 000	40 539	539	101%												
BOTO	315	40 000	40 539	539	101%												
ZETA	315	40 000	38 917	-1 083	97%												
ZETA	315	40 000	38 917	-1 083	97%												

Date de commande: 01/08/2026

Date de traitement :

Visa chauffeur

En cours de route

Visa Responsable Maintenance

Arrière 1er Es Interieur

08/08/26

Visa Responsable

Avant

