

DEMANDE PNEU POUR CAMION A MAJUNGA

EF N°

CAMION : 1883 TCD CHAUFFEUR : Victor

ARQUES	N° DE SERIE	Dimension	EMPLACEMENT	DATE DE MONTAGE	Index au montage	index actuel	Prof	dist Parcourue	PRIX D'ACHAT	coût par Voyage	Photos de pneu	Emmargement chauffeur	OBSERVATIONS
DVANCE	5B42590330	315	ARR D Int			27811	3,1,3	27 811		0,0			Lisse
DVANCE	5B42591336	315	ARR D EXT			27811	4,2,3	27 811					Lisse
DVANCE	5A02441607	315	ARR G INT			27811	3,2,3	27 811					Lisse
DVANCE	5A42600231	315	ARR G EXT			27811	3,3,3	27 811					Lisse
DVANCE	CA02441769	315	AV G			27811	4,3,4	27 811					Lisse
DVANCE	5A02441810	315	AV D			27811	4,2,5	27 811		0,0			Lisse

apport d'exploitation

aque de pneu	Dimension	Kilométrique				Coût au kilomètre Air/km				RECEPTION			Observation
		Objectif	réalisation	Ecart	%	Objectif	réalisation	Bonus	Malus	Réf	Marque	Provenance	
DVANCE	5B42590330	40 000	27 811	-12 189	70%	20,00	0,0		0				
DVANCE	5B42591336	40 001	27 811	-12 190	70%	21,00	0,0		0				
DVANCE	5A02441607	40 002	27 811	-12 191	70%	22,00	0,0		0				
DVANCE	5A42600231	40 003	27 811	-12 192	70%	23,00	0,0		0				
DVANCE	CA02441769	40 004	27 811	-12 193	70%	24,00	0,0		0				
DVANCE	5A02441810	40 005	27 811	-12 194	70%	25,00	0,0		0				

date de commande: 10/08/2026

date de traitement :

date de réception:
ombres pneus récus:

Visa chauffeur
Victor

Visa Responsable Parc
Ceprn

Visa Responsable
Antoine