

FICHE DE MAINTENANCE VÉHICULE

Ref : _____

SOURCE D'INTERVENTION		DEMANDEUR		CAMION CITERNE	
Autres	☐	Responsable Maintenance	☐	CHAUFFEUR	ELOIT
Constatacion	☒	Chauffeur	☒	TRACTEUR	7873 ME
Contrôle hebdomadaire	☐	Equipe d'intervention	☐	REMORQUE	
Contrôle journalière	☐	Autre	☐	KILOMETRIQUE	147867
Contrôle trimestrielle	☐				
Lettre de réserve	☐				
Note de protet	☐				
Pannes	☐				

Constat suivant la source	Tallon ressort hors service
Diagnostic du Mécanicien/Electricien	
TRAVAUX DEMANDÉS	Remplacement tallon ressort du tracteur

MESURE DE SÉCURITE DU DÉBUT ET DURANT LE TRAVAUX

Mesures de sécurité		Type d'autorisation		Visa Responsable HSSE
Calage cabine	☐	Lunettes de protection	☐	R. Sisto Audiat
Casque	☐	Panneau de signalisation	☐	
Consignation	☐	Périmètre de sécurité	☐	
Déconsignation	☐	Protection auditive	☐	
Extincteur	☐			
Gants	☐			

INTERVENTION SUR TRACTEUR

BOITE DE VITESSE ET TRANSMISSION	CITERNES ET ACCESSOIRES	DISPOSITIFS D'ATTELAGE	EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES	GRAISSAGE GENERAL
Autres	Autres équipements	Cable, crochet	Alternateur	Accessoire volucompteur
Boite de vitesse	Clapets	Mécanismes	Autres équipements	Axes pivot
Disque embrayage	Dôme	Sellette d'attelage	Batterie	Axes tirant
Plateau d'embrayage	Echelle		Eclairage	Coffre à outils
Transmission	Passerelle		Signalisation	Croisillon
	Rambarde			Echelle
	Soupape			Moyeu avant
	Vannes			Passerelle
				Transmission

MOTEUR	PNEUMATIQUES(ROUES)	SUSPENSION	SYSTÈME DE DIRECTION	SYSTÈME DE FREINAGE
Circuit alimentation	E1	Amortisseur	Accélérateur	Cylindre de roues
Compresseur	E2	Axes	Accouplement	Disque / Tambours / Plaquette
Demarreur	E3	Ballon	Axe fusée	Garnitures (mesurage)
Distribution	E4	Ressort	Volant (jeu)	Moyeu
Pompe injection	E5			Réservoir d'air
Silent bloc				Servofrein
				Soupapes de distribution

MATÉRIAUX ET PIÈCES MISES EN ŒUVRES OU REMPLACÉES

Désignations	Réf.	Marque	Fournisseur	Qté	Montant (Ar)	Observations
TALLON AR DROITE	XTSSA21252178	Magasin	Magasin	01		Tallon neuve
Heure du déclaration	Heure de début des travaux	Date et heure de la fin des travaux				
08/08/2026 17:04	08/08/2026 17:10					

Travaux effectués : Remplacement tallon arrière droite du tracteur

SIGNATURE			Visa de la Direction pour accord
Le responsable Maintenance	L'intervenant	Le chauffeur	
RANDALANA Crépin	ROGER ALDA	ELOIT	MA YO WENG MICHEL








BON DE SORTIE

N° _____

DATE	DESIGNATION	REFERENCE CMD	QT	REFERENCE PIECE
08/08/2026	7873 ME	007/08/2026	1	XTSSAZ9725520278

DEMANDEUR


Elo

RESPONSABLE


crepin