


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/09 MJG /05/26
Date controle :	09/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	LOGISTIQUE PETROLIERE	Marque :	RENAULT T 460 4X2	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	VF611A168FD009095	
Adresse :	AMPANDROZONANA	N° immat :	8534 TBU	6557 TBN
Tél :	342048349	km :	743 387	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
<u>1 - Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
<u>2 - Remorque</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	09/05/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	8	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide



PORTEUR

N° immat :



TRACTEUR

N° immat : **8534 TBU**



CITERNE

N° immat : **6557 TBN**

Etablissement :	<u>MADAUTO</u>	Le : <u>09/05/2026</u>
Contrôle effectué par :	<u>MAMISON</u>	Marque : <u>RENAULT T 460 4X2</u>
Nom du Client :	<u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>VF611A168FD009095</u>
		N° immat : <u>8534 TBU/6557 TBN</u>
Adresse :	<u>AMPANDROZONANA</u>	Km : <u>743387</u>
		N° OR : _____
Tél :	<u>342048349</u>	

Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

22,114

> Code des défauts Majeurs :

D13,24,29,115,130,154

Mamison

Nom et visa Contrôleur

Beavivolo

Nom et visa Responsable de Contrôle

Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats contrôles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		28/08/2026	satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		25/10/2026	satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X			satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		août-26	satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		sept-25	satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		sept-25	satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		11/08/2027	satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	09/05/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	8534 TBU
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	6557 TBN
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	VF611A168FD009095
Date visite :	09/05/2026	Numéro de châssis remorque :	LJRT12373L230287
Date contre visite :		Type de véhicule :	RENAULT T 460 4X2

Ref.	Points à contrôler	Détails	Critères :							
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA	
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer								
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relèver numéro immatriculation et numéro de châssis	X				O			
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X				O			
	Numéro d'immatriculation									
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O			
	Plaque et inscriptions									
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O			
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O			
	Présentation du véhicule									
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O			
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O			
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation	X				O			
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation	X				O			
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation	X				O			
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation	X				O			

§ 2	VISIBILITÉ	
	Vitrages	
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures, rayures, déformation, ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que
	Rétroviseurs	
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral côté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral côté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
	Accessoires	
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel

X			O	
---	--	--	---	--

	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	

X			O	
	X		N	

§ 3		ECLAIRAGE, SIGNALISATION	
Éclairage			
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	
Signalisation			
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité	
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité	
35	Catéoptré	Selon réglementation du pays	
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire	
Commande d'éclairage			
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement	
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement	
Cablage électrique			
40	Cablage électrique	Etat et isolation	
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	
42	Protection coses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	
43	Cable batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage	
44	Boitier fusibles		

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X		</			

X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
X				O	
	X			O	
	X			O	

		X		O		
		X		O		

[illegible]

§ 10	CITERNE								
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation	X				O		
178	Plaque de tare			X			O		
179	Etat extérieur (déformation)	Absence de déformation importante à signaler	X				O		
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Vérifier les soudure et l'absence de fuite apparente	X				O		
181	Fixation et Berceaux	Fixation de la citerne au train roulant; absence de	X				O		
182	Fixation chassis sur faux chassis	Présence des boulons	X						NA
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état (arceau ou bac de rétention)	X				O		
184	Echelle	Présence et état	X				O		
185	Rambarde et passerelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.	X				O		
186	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation			X		O		
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne	X				O		
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique	X				O		
189	Tuyauterie	Etat	X				O		
190	Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes	X				O		
191	Vannes	Etat	X				O		
192	Vannes	Etanchéité : Fuites apparentes	X				O		
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication. + présence de bouchons	X						NA
194	Portes flexibles	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles	X				O		
195	Enrouleur	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur			X				NA
196	Signalisation matière dangereuse	Présence (selon réglementation locale)	X				O		

31 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE

...../...../.....