

Andraikity ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre-vérification)

Mba ahafahana manamarina fa no anjany ny réservoir tokony heny azy ny produit, ny/ampihenana ny fihangana ny products dia tsy maintsy tena manaritra ny transfert dy tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizarany/déchargement

Compartment Camion			CuveSITE (retail B2B)										Conformité					
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Cuvs avant dépotage	Cuvs après dépotage	Coul eur flexi ble	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	Signature chauffeur		
06	5000	GO	GO	GO	-2,4	40000	39387,5	34387,5	Jaune	Jaune	0	14/08	15h29	15h37				
05	3000	GO	GO	GO	-1,2	40000	34387,5	34387,5	Jaune	Jaune	0	14/08	15h38	15h42				
03	2000	GO	GO	GO	0,1	40000	34387,5	29387,5	Jaune	Jaune	0	14/08	15h43	15h47				
01	4000	SP	SP	SP	-0,2	30000	25587	25587	Vert	Vert	0	15/08	08h42	08h21				
04	3000	SP	SP	SP	-0,3	30000	25587	22587	Vert	Vert	0	15/08	08h24	08h28				
02	2000	SP	SP	SP	-2	30000	22587	20587	Vert	Vert	0	15/08	08h25	08h32				

NB Ity taratasy ity dia tsy maintsy tohirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovitr'ny bordereau de livraison

Antarana sy sonian'ny mpamily *Charles* Antarana sy sonian'ny transporteur *Andrakitra* eo amin'ny Site

STATION SERVICE
VAVANASANA
ANTANINARIVY
CAMPANA
[Signature]
Antanin'ny