

Andraikitra ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre-vérification)

Fandehana'ny déchargement

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir lokany hisy azy ny produit iray (ampihenana ny filangaroan'ny produits) dia tsy maintsy iendrina mandritra ny transfer ity tableau ambany ity mitanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartiment Camion				CuvesITE (retail B2B)							Conformité				Signature chauffeur	
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage		Signature QM
	(a)						(b)	c = (b) - (a)								
06	9000	G0	03	G0	+0,5	30000	19.088		jaune	jaune	0	21/08	09h14'	09h21'		
2	2000	G0	03	G0	-0,8	30000	16.051	14.020	jaune	jaune	0	21/08	09h25'	09h32'		
01	4000	PL	01	PL		20000	19.815	15.852	jaune	jaune	0	21/08	09h45'	09h57'		
05	4000	PL	01	PL		20000	15.852	11.870	jaune	jaune	0	21/08	09h46'	10h12'		
04	4000	PL	01	PL		20000	11.870	7.849	jaune	jaune	0	21/08	10h16'	10h26'		
03	2000	PL	01	PL		20000	7.849	5.892	jaune	jaune	0	21/08	10h30'	10h37'		

NB ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny borde reau de livraison

Station-service Antange 1a

Nom et signature du chauffeur

Nom et Adresse du QM

Tel : 032 26 488 80

NIE : 4006449604

STAT : 2021-07-20 2021-08-01

RC : 2021-0-00007 21