

Andraikitra ny QM ny mameno ity ary ny mpamily no manamarina (contre-vérification)

Fandehan'ny déchargement
Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray (famphenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoana mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizaran'ny déchargement

Compartment Camion				CuvesITE (retail B2B)							Conformité				Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	
03	3000	SP	SP	SP	3	30000	29587	25587	vert	vert	0	22/08	10h56	11h21	
04	2000	SP	SP	SP	2	30000	26587	24587	vert	vert	0	22/08	11h02	11h06	
05	3000	SP	SP	SP	1,8	30000	24587	21587	vert	vert	0	22/08	11h07	11h11	
01	4000	Co	Co	Co	0,6	40000	30374	26374	Jaune	Jaune	0	22/08	11h15	11h22	
02	3000	Co	Co	Co	0,8	40000	26374	23374	Jaune	Jaune	0	22/08	11h23	11h29	

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily **SERVICE SHELL** Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site

VAVASAHIA
ANTANIFUTSY
SAMBAVA
Gine
Andriamono