



Madauto	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/4749 MAD/05/26
Date controle :	22/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	VIVO	Marque :	SINOTRUK HOWO TX 310 4X2	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BBNH6RA187714	NA
Adresse :	AMPANDROZONANA	N° immat :	5161 TCC	NA
Tél :	034 20 483 49	km :	17 803	NA
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
<u>1 - Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
<u>2 - Remorque</u>		
Examen documentaire	NA	
Test freinage	NA	
Contrôle code de la route	NA	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	22/05/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	12	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
	 22/5/26	

Centre de Contrôle Technique
Rue du Général de Gaulle
91100 Evry-Courcouronnes